

تقرير الفحص – 2018 كوماتسو PC450LC-8

الرقم التسلسلي: KMPTC192K02072189 | ساعات: ٤٧٣٣ | الموقع: دبي, الإمارات العربيَّة المتَّحدة | رقم التعريف: ٦٨٢

والحالة	الرئيسية	لميز ات
---------	----------	---------

ملصق شهادة السلامة نعم صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم لا يوجد نظام البوم قابل للتعديل لا يوجد نظام التشحيم التلقائي لا يوجد صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع لا يوجد DPF نظام حماية البيئة لا يوجد توصيلات هيدروليكية للمطرقة لايوجد خطوط هيدروليكية للربط لا يوجد نظام البيئة AddBlue لا يوجد لا يوجد صفائح التثبيت

مقصورة القيادة

زمور

المقعد ومساند الذراع باب الكابينة والأغطية المفاتيح والمقود النوافذ والمرايا الشاشة والمؤشرات أضواء اجهزة القياس والتحذير المرشات والماسحات تكييف الهواء\سخان سجادة ارضية

جيد جيد جيد

لا يوجد

جيد، المراة اليمين مفقودة

جيد جيد

لا يوجد لا يعمل

> حىد جيد

جيد

هبكل الكبينة

النظام الكهربائي

المحرك

نظام الحقن طراز المحرك

الكتروني SAA6D125E-5



المعدات و الاليات تقويم المزادات

حالة نظام التبريد جيد

حالة الزيت

سائل التبريد جيد، الماء العادي

> العادم وكاتم الصوت جيد

الفلاتر والسيور

الدخان طبيعي النفخ الداخلي طبيعي

الممانعات والتسريبات جيد، تسريب زيت بسيط من الكاسكت

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد، فضفاض قليلا

جید، تسریب زیت بسیط

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة جيد

اغطية وصفائح جيد

غطاء المحرك

جيد، قفل الباب اليسار يحتاج صيانه أبواب جانبية

سلالم ومماسك الايدي جيد

حالة المصدات والممشى جيد

الذراع

الأضواء لا يوجد

البطاريات جيد

حالة الاغطية الداخلية للكابينة حىد

جيد، بعص الأجزاء مطليه طلاء خارجي

نظام الهيدروليك

البوم

تسريبات هيدروليكية

إسطوانت البوم

مجموعة المضخة والصمامات جيد

إسطوانة السطل

إسطوانة الذراع جيد

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم جيد

الانزلاق الذاتي للاسطوانات

دبوس الذراع

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة ھاتف: 97145808020+

www.PlantAndEquipment.com



المعدات والاليات تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد، فضفاض قليلا
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد
الأدوات	
نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	w1470,h1400,d1100
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قیاس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	0.35
صفائح الجنزير	0.6
العجلات الأمامية	0.5
عرض الصفيحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	170mm
بكرات الجنزير العلوية	0.4
بكرات الجنزير العلوية	0.6
محامل الجنزير	0.4
أسنان الترس	0.6

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

