

تقرير الفحص – 2018 ماسي فيرغسون MF7720

الرقم التسلسلي: VKKMX65EVJB108015 | ساعات: ٣٢٠٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٨٦

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
وكالة حماية البيئة	غير متوفر
مكيف الهواء	غير متوفر
محور الدفع	نعم
4WED	نعم
التوجيه الرباعي	غير متوفر
الوصلة ثلاثية النقاط	نعم
قضيب الجر	نعم
ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات	غير متوفر
وظيفة البوق	غير متوفر
كابينة مغلقة	نعم
مواصفات CE	نعم
وحدة تحكم في سرعة التغيير	نعم
نظام تعليق المحور الأمامي	نعم
نظام تعليق كابينة السيارة	نعم
التحكم في ذاكرة سرعة المحرك	نعم
DEF	نعم
صمام البكرة	نعم
وحدة تحكم في الكروس	نعم

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ومسند الذراع	جيد
أبواب الكابينة والأغطية	جيد
وحدات التحكم، أذرع	جيد، ذراع وحدة التحكم الرئيسي مكسور
النوافذ والمرايا	جيد، الزجاج الأيسر مكسور، والمرآة الأمامية اليسرى مفقودة
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	ضوء الصيانة مضاء



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد، الجزء الخلفي لا يعمل	غسالة، ماسحات
لا يعمل	نظام تكييف هواء والتدفئة
جيد	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة
يحتاج إلى صيانة	النظام الكهربائي

محركات والأداء

الكثروني	نوع حقن الوقود
(حصان 147 كيلوواط AGCO POWER 200)	طراز المحرك
جيد	نظام تبريد المحركات
جيد	فحص زيت المحرك
عادي	تسرب الغازات
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
يحتاج إلى تغيير	الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت
عادي	الدخان
جيد	سائل التبريد
جيد	تسربات السوائل

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

جيد	شاسيهيز
جيد	غطاء المحرك
جيد	وصلة التوجيه
جيد	درجات الصعود والدرازين
جيد	حالة الطلاء الخارجي
حالة جيدة، الألواح الجانبية لمحركات مفقودة	الصفائح المعدنية
جيد	رفارف العجلات
غير صالحة للعمل	فحص المصابيح
يحتاج إلى تغيير	فحص البطارية
جيد	جنوط، صواميل العجلات

فحص مجموعة نقل الحركة

جيد	المحاور والتروس التفاضلية
جيد	تسرب في ناقل حركة
جيد	قوة مجموعة نقل الحركة



المعدات والالات | تقويم المزادات

فحص ضوضاء ناقل حركة	جيد
حالة الوصلة يونيفرسال الكونية	جيد
نوع تروس النقل	نصف أوتوماتيكي 4 تروس

النظام الهيدروليكي

التسربات الهيدروليكية	جيد, تسريب بسيط
وحدات التحكم الهيدروليكية عن بُعد	لم يتم اختباره
المضخات والصمامات الهيدروليكية	لم يتم اختباره
المضخات والصمامات الهيدروليكية	لم يتم اختباره
الأسطوانة (الأسطوانات)	لم يتم اختباره

اختبار وظيفي وتشغيل محدود

اختبار وظيفة التوجيه	جيد
اختبار تشغيل ناقل حركة	جيد
دبوس وأسطوانة	لم يتم اختباره
اختبار نظام الفرامل	جيد
صمام بكرة للالكترونيات/يدوي	لم يتم اختباره

الإطارات النسبة المئوية المتبقية من العمر الافتراضي

الجانب الأمامي الأيمن	-
تفاصيل ماركة الإطارات وحجمها	RUNGOD 18.4-30
النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات	40%
ملاحظات حول حالة الإطارات	جيد
الجانب الأيسر الأمامي	-
تفاصيل ماركة الإطارات وحجمها	BKT 18.4-30
النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات	90%
ملاحظات حول حالة الإطارات	جيد
الجانب الأيمن الخلفي	-
تفاصيل ماركة الإطارات وحجمها	Galaxy 650/65R42
النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات	80%
ملاحظات حول حالة الإطارات	جيد
الجزء الخلفي الأيسر	-
تفاصيل ماركة الإطارات وحجمها	Galaxy 650/65R42
النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات	90%



إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو Plant & Equipment أو البائعون أو المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

