

تقرير الفحص – 2002 كاتربيلر 345B

الرقم التسلسلي: CAT0345BPAMN00337 | ساعات: ٣٢٣٨٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٢٠

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد، زجاج الباب مكسور، المرآة اليسار مكسورة	النوافذ والمرايا
يعمل	الشاشة والمؤشرات
رسالة تحذير حساس المياه	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يعمل	المرشات والماسحات
لا يبرد	تكييف الهواء\سخان
لا يوجد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
يحتاج صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

المحرك

الكتروني	نظام الحقن
CAT 3176	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد، تسريب زيت بسيط

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد، قاعدة أسطوانة البوم اليمين ملحومة
أغطية وصفائح	5 أغطيه مفقودة
غطاء المحرك	جيد، الغطاء مكسور
أبواب جانبية	طعج بسيط، يحتاج صيانة القفل
سلالم ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	ملحوم
الأضواء	لا تعمل
البطاريات	جيد
حالة الاغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد، معاد طلائه

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	تسريب بسيط
إسطوانة البوم	يعمل
مجموعة المضخة والصمامات	يعمل
إسطوانة السطل	يعمل
إسطوانة الذراع	يعمل

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
الرفع الذاتي	يعمل
دبوس الذراع	متخلخل قليلا



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97145808020

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والآليات | تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد، متخلخل قليلا
محور الدوران	يعمل
اختبار الدوران والكبح	يعمل، يحتاج صيانة (يوجد شحم بدل الزيت)
قوة الدفع	يعمل

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	W1400, H14000, D1000 mm
حالة الاداة	مكسورة، ملحومة
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لايوجد
قياس	لايوجد
الحالة	لايوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	50%
صفائح الجنزير	60%
الايدلر	60%
عرض الصفيحة بال م م:	745mm
حجم الخطوة بال م م:	165mm
بكرات الجنزير العلوية	40%
بكرات الجنزير العلوية	40%
مفصلات الجنزير	60%, 1 مكسور
أسنان الترس	60%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

