

تقرير الفحص – 2004 هيونداي R450LC-7

الرقم التسلسلي: NB0110240 | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٣٦

الميزات الرئيسية والحالة

لايوجد	ملصق شهادة السلامة
لايوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم
لايوجد	نظام اليوم قابل للتعديل
لايوجد	نظام التشحيم التلقائي
لايوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لايوجد	DPF نظام حماية البيئة
لايوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لايوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لايوجد	نظام البيئة AddBlue
لايوجد	صفائح التثبيت
لايوجد	زمور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد، القفل بحاجة صيانة	باب الكابينة والأغطية
جيد، التحكم بعدد دورات المحرك لا يعمل	المفاتيح والمقود
جيد، لا يوجد مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
رسالة تحقق من المحرك	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لايوجد	المرشات والماسحات
لا يعمل	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد، بعض الصدأ	هيكل الكبينة
بحاجة القليل من الصيانة	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
Cummins sce661ejdara	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد, مياه عادية
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد, قواعد الايدلر ملحومة
اغشية وصفائح	ثلاث اغشية مفقودة
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد
سلالم ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد, ملحوم
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد, ملحوم
الأضواء	2 يعمل 3 بحاجة لمبه
البطاريات	جيد
حالة الاغشية الداخلية للكاينة	جيد, بعض الاغشية مفقودة
طلاء خارجي	جيد, معاد طلائها

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد, تسريب من جهة الكنترول ومحرك الدوران
إسطوانات البوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد
لحامات	جيد

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
الانزلاق الذاتي للاسطوانات	جيد
دبوس الذراع	جيد, فضاوة قليلة



المعدات والآليات | تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد, فضاوة قليلة
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	محرك الدوران يحتاج صيانة
قوة الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	العرض 960, الارتفاع 1260, العمق 850
حالة الاداة	جيد, بحاجة قليل من اللحام
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم

المحامل	60%
صفائح الجنزير	70%
العجلات الأمامية	60%
عرض الصفيحة بال م م:	600مم
حجم الخطوة بال م م:	80مم
بكرات الجنزير العلوية	60%
بكرات الجنزير العلوية	60%
محامل الجنزير	60%
أسنان الترس	60%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

