

تقرير الفحص – 2016 دوosan DX225LC-9C

ساعات: ٥٦٧٩.٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٣٢٢١٥٢

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم
لا يوجد	نظام اليوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرآيا
جيد، بعض رسائل التحذير تومض	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء أجهزة القياس والتحذير
لا يعمل	المرشات والماسحات
لا يعمل	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة أرضية
جيد	هيكل الكابينة
يحتاج صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

المحرك

إلكتروني	نظام الحقن
Doosan DL06	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد
العامد وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد، طعج بسيط
إغطية وصفائح	جيد، الغطاء تحت محرك دوران الصينية مفقود
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد، الباب اليسار فيه طعج بسيط
سلام ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد
الأضواء	لا تعمل
البطاريات	تحتاج تبديل
حالة الاغطية الداخلية للكاينة	جيد
طلاء خارجي	جيد

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانة البوم	جيد، تسريب بسيط من الأسطوانة اليسار
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد، تسريب بسيط
لحامات	جيد

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
الرفع الذاتي	جيد
دبوس الذراع	جيد، متخلخل قليلا



المعدات والالات | تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك	جيد، مرتفع قليلا
دبوس السطل	جيد، متخلخل قليلا، يحتاج ووشر
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد

الأدوات	
نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	(W1250, H1000, D800 (mm
حالة الاداة	جيد، طعج بسيط ولحام
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

<html>الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم</html>	
المحامل	40%
صفائح الجنزير	يمين 70%، يسار 50%
الايدلر	80%
عرض الصفيحة بال م م:	mm 600
حجم الخطوة بال م م:	mm 55
بكرات الجنزير العلوية	40%
بكرات الجنزير العلوية	30%
مفصلات الجنزير	اليمين 60%، اليسار 50%
أسنان الترس	اليمين 70%، اليسار 50%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

