

المعدات و الآليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2004 فوجلي T 2116T

الرقم التسلسلي: ٣٠٦٥٤ | ساعات: ٧١٩٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٠٢

الميزات الرئيسية والحالات

غير متوفر	ملصق شهادة السلامة
غير متوفر	نظام التشحيم التلقائي
غير متوفر	صمام هيدروليكي مساعد
غير متوفر	دليل أجزاء المعدات
نعم	أحذية مع حشوات مطاطية
نعم	الزمور
غير متوفر	إنذار الحركة
غير متوفر	دليل المشغل
غير متوفر	ملصق الامتثال للانبعاثات

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد، يحتاج إلى تجديد	المقعد ومساند الذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
جيد، ثلاثة عدادات لا تعمل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذارات التحذير
جيد، يحتاج إلى صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

المحرك والأداء

ميكانيكي	نوع نظام حقن الوقود
جيد	تسربات السوائل
جيد	فحص زيت المحرك
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم
QSB 5.9	تفاصيل طراز المحرك
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	فحص المحرك
جيد	الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الهيكل
جيد	أذرع رفع ماسحة الاسفلت
جيد	غطاء المحرك
جيد	السلالم ومماسك الادفع
تاكل طفيف	حالة الحلزون
جيد	سلسل وعجلات ناقل الحركة
جيد	بكرات الدفع
لم يتم اختباره	سخانات الاسفلت
جيد، البوابة اليمنى لا تعمل	بوابات النهاية
جيد	الطلاء
5140105.0	الرقم التسلسلي للسكريد
جيد	قسم السفلي للسكريد
جيد	صفائح معدنية
جيد	الاجنحة الامامية
جيد	سير النقل
جيد	ضبط ميل السكريد
جيد، يحتاج إلى بعض اللعبات	أضواء
جيد	البطاريات
لا يعمل	البرم

النظام الهيدروليكي

جيد، بعض الوصلات بها تسرب زيت بسيط	الخراطيم والخطوط
يعمل	كتلة المضخة والصمام
يعمل	المحركات الهيدروليكيه
يعمل	أسطوانات رفع ذراع السكريد
يعمل	أسطوانات تمديد ذراع السكريد
يعمل	أسطوانات الاجنحة الامامية
لا يعمل	أسطوانات ذراع التسوية ذات نقطة السحب
يعمل	أسطوانة الانحدار

الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

وظيفي

القيادة للامام



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125
www.PlantAndEquipment.com

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

وظيفي	القيادة العكسية
وظيفي	توجيه
وظيفي	أجنحة هوبير
الوضع اليدوي يعمل، الوضع التلقائي لا يعمل	سير النقل
الوضع اليدوي يعمل، الوضع التلقائي لا يعمل	سن الحلزون
غير متوفر	ضاغطة الأسفلت
غير متوفر	كاسحة الأسفلت

العمر المتبقى لمكونات الهيكل السفلي (%)

60%	حالة حزام المسار المطاطي الأيسر
50%	نتوءات الحزام المطاطي الأيسر
70%	ارتفاع نتوءات الحزام المطاطي الأيسر
2 بكرات / 20% - 3 بكرات 40%	بكرات المسار الأيسر
60%	الإيدلر اليسار
20%	العجلة المسننة اليسرى
70%	إطار الأسطوانة اليمنى
70%	حالة حزام المسار المطاطي الأيمن
70%	نتوءات الحزام المطاطي الأيمن
80%	ارتفاع نتوءات الحزام المطاطي الأيمن
70%	بكرات المسار الأيمن
80%	عجلة إيدلر يمينية
80%	العجلة المسننة اليمنى

يتم تقديم أي صمامات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأ咪ال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

