

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2009 تيريكس T560-1

الرقم التسلسلي: ٥٢٥٢٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٩٦

الميزات الرئيسية والحالة

علامة CE	غير متوفر
التحويل التلقائي	نعم
شبه أوتوماتيكي	غير متوفر
عداد سرعة	غير متوفر
التزييت التلقائي	غير متوفر
مكيف الهواء	غير متوفر
خزان وقود موسع	نعم
مثبط	غير متوفر
محوران توجيهيان	نعم
رافعة المحور الأمامي	غير صالحة للعمل

كابينة الشاحنة

مقعد السائق	جيد
المفاتيح، أذرع التحكم	جيد
أجهزة القياس، مصابيح التحذير	حالة جيدة، الزجاج يحتاج إلى تلميع
مكيف الهواء / دفايات	غير صالحة للعمل
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ والمرآيا	جيد
المساحات، أجهزة الغسيل	غير صالحة للعمل
المقصورة الداخلية، الأغشية	جيد

كابينة مشغل الرافعة

مقعد السائق	جيد
المفاتيح، أذرع التحكم	جيد، لا توجد مفاتيح على عجلة القيادة
أجهزة القياس، مصابيح التحذير	جيد، زجاج العدادات يحتاج إلى تلميع
مكيف الهواء / دفايات	غير متوفر
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ	جيد
المقصورة الداخلية، الأغشية	غير صالحة للعمل



PLANT & EQUIPMENT

جيد

المساحات

محركات

الكثروني
ديزل Dteroit 60 سلسلة
تسربات خفيفة في طوقات الحشيات
جيد
جيد
جيد
عادي
عادي
جيد
مياه عادية

نوع الحقن
طراز المحرك
التسربات، الأختام
حالة الزيت
العادم/كاتم الصوت
نظام التبريد
دخان، أبخرة
تسرب الغازات
الأحزمة، البكرات
حالة سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي

جيد
جيد
جيد
حالة جيدة، تم إعادة الطلاء
جيد
جيد
جيد
يحتاج إلى استبدال
جيد
جيد

الشاسيه، الهياكل
الصفائح المعدنية، الأغشية
الدرجات، المقابض
الطلاء
شبكة المبرد
المصدات
المصابيح
البطاريات
الخطاف الرئيسي
الخطاف الإضافي

نظام الدفع

يعمل
تعمل، المصباح الأمامي الأيسر يحتاج إلى صيانة
يعمل
يعمل
جيد
يعمل
جيد

المحاور/التروس التفاضلية
المثبتات، العوارض
نظام تعليق مطاطي
وسادات/أقراص الفرامل
الكومبروسر
ترس النقل
المفاصل يونيفرسال



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

PLANT & EQUIPMENT

ناقل حركة

التثبيت

تلقائي

غير متوفر

هيدروليكا / التوجيه

الخراطيم والأنابيب

مضخة هيدروليكية

محور القوة (PTO)

أسطوانات التوجيه

وصلة التوجيه

قيود الرفع

أذرع الدعم

الخطاف

أسطوانة ذراع الرافعة

جيد

يعمل

يعمل

يعمل

جيد

غير صالحة للعمل

تشققات طفيفة في الوسادات العلوية

موافق

صدأ طفيف، تسربات طفيفة

حالة الرافعة / اختبار محدود

محرك للأمام والخلف

وحدات التحكم، أذرع

حالة أذرع الرافعة

الأجزاء التلسكوبية

الأسطوانات الهيدروليكية

تحمل الدوران / نظام الدفع

جيد

جيد

جيد

جيد

محرك وظيفي

تعمل بشكل جيد، تحتاج إلى صيانة نظام الدفع

والفرامل

جيد

غير صالحة للعمل

جيد

جيد

تعمل، المصباح الأمامي الأيسر يحتاج إلى صيانة

خطوط الخراطيم

قيود الرفع

الخطاف الرئيسي

الخطاف الإضافي

أذرع الدعم

حالة الإطارات (%)

يمين

المحور 1

المحور 2

محور 3 الخارجي

المحور 3 الداخلي

-

60%

40%

60%

60%



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

PLANT & EQUIPMENT

60%	المحور 4 الخارجي
60%	محور 4 من الداخل
-	يسار
50%	المحور 1
50%	المحور 2
60%	محور 3 الخارجي
40%	المحور 3 الداخلي
60%	المحور 4 الخارجي
60%	محور 4 من الداخل

إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com