

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2011 كوماتسو PC400LC

الرقم التسلسلي: KMTPC196E53J30295 | ساعات: ٢١٤٦٣ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٩٩

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور
لا يوجد	راديو
لا يوجد	كاميرا خلفية
لا يوجد	كتالوج تشغيل

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرآيا
بحاجة صيانة (سوداء)	الشاشة والمؤشرات
حساس الهواء، حساس دارة التبريد، E11ca123	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا تعمل	المرشات والماسحات
يعمل، ضعيف التبريد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
يحتاج صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

المحرك

الكثروني
Komatsu SAA6D125E-5
جيد
جيد
جيد، الماء العادي
جيد
جيد، الفلاتر تحتاج تبديل
طبيعي
طبيعي
تسيب زيت بسيط

نظام الحقن
طرارز المحرك
حالة نظام التبريد
حالة الزيت
سائل التبريد
العام وكاتم الصوت
الفلاتر والسيور
الدخان
النفخ الداخلي
الممانعات والتسريبات

الفحص البصري الخارجي

جيد
جيد، 4 مفقودة
جيد ، الخلفي يحتاج لحام بسيط
جيد، 1 يحتاج قفل
جيد
جيد
جيد، الثقال مطعوج قليلا
جيد ، كسر خفيف
جيد، 2 يحتاج لمبات
تحتاج تبديل
جيد
جيد

الهيكل وجسم المعدة
اغطية وصفائح
غطاء المحرك
أبواب جانبية
سلالم ومماسك الايدي
البوم
حالة المصدات والممشى
الذراع
الأضواء
البطاريات
حالة الاغطية الداخلية للكابينة
طلاء خارجي

نظام الهيدروليك

جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

تسريبات هيدروليكية
إسطوانة البوم
مجموعة المضخة والصمامات
إسطوانة السطل
إسطوانة الذراع

اختبار وظيفي محدود

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

جيد	دبابيس البوم
جيد	الرفع الذاتي
جيد	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليك
جيد	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

الأدوات

سطل حفر	نوع الاداة
W1100, H1300, D1200 mm	المقاس
جيد	حالة الاداة
جيد	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

20%	المحامل
30%	صفائح الجنزير
60%	الايذر
800 mm	عرض الصفيحة بال م م:
80	حجم الخطوة بال م م:
30%	بكرات الجنزير العلوية
20%	بكرات الجنزير العلوية
25%	مفصلات الجنزير
60%	أسنان الترس

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

