

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2013 كاتربيلر 226B3

الرقم التسلسلي: CAT0226BESNA00162 | ساعات: ٢٢٨٧٣ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٧٨

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
دليل المشغل	غير متوفر
دليل قطع غيار المعدات	غير متوفر
نظام تكييف هواء	غير متوفر
ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات	غير متوفر
الكابينة المغلقة	غير متوفر
وظيفة البوق	غير متوفر

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ومسند الذراع	حالة جيدة، تحتاج إلى تجديد تنجيد
أبواب الكابينة والأغطية	جيد
أذرع التحكم، عصا التحكم	يعمل، تسرب بسيط
النوافذ والمرايا	الزجاج الخلفي والمرآة اليمنى والمرآة الوسطى فقط بها تشققات، ومقبض المرآة اليسرى ليس الأصلي.
أجهزة القياس	مقياس الوقود بحاجة إلى الاستبدال
رسالة إنذار	غير متوفر
غسالة، ماسحات	غير متوفر
نظام تكييف هواء والتدفئة	غير متوفر
أغطية أرضية الكابينة	جيد
هيكل الكابينة، الواقي	جيد
النظام الكهربائي	جيد
مفتاح التشغيل	جيد
مفتاح الأمان الرئيسي	جيد
عدد دورات المحرك في الدقيقة ذراع الخانق	غير صالح للعمل

محركات والأداء

نوع حقن الوقود	ميكانيكي
----------------	----------



PLANT & EQUIPMENT

CYS21623: الرقم التسلسلي C2.2

طراز المحرك	جيد
نظام تبريد المحركات	جيد
فحص زيت المحرك	تسريبات بسيطة
التسرب	جيد
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت	عادي
الدخان	مستوى الماء طبيعي
سائل التبريد	تسرب خفيف في كاكسيت حوض الزيت
التسربات والموانع	

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

الإطار الرئيسي وذراع الرفع	جيد
الأغطية والبطانيات الواقية	جيد
باب المحرك	لا يوجد قفل
المصابيح	جيد
فحص البطارية	جيد
حالة الطلاء الخارجي	أعيد طلاؤها

النظام الهيدروليكي

التسربات الهيدروليكية	تسربات خفيفة
الرفع والإمالة الرافعة الهيدروليكية	جيد
نظام التوجيه الهيدروليكي المداري (محرك الدفع)	جيد
المضخات والصمامات الهيدروليكية	يعمل

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

اختبار وظيفة القيادة	يعمل
اختبار توقف الجرافة الصغيرة	يعمل
اختبار نظام الفرامل	يعمل
مسامير المرفقات	مفكوك قليلاً
اختبار محركات التروس النهائية	يعمل
فرامل الانتظار	يعمل

مرفقات

طراز مرفقات	الجرافة
-------------	---------



PLANT & EQUIPMENT

العرض 1530، الارتفاع 700، العمق 400 مم

جيد

جيد، بدون أسنان

جيد

جيد

الحجم

حالة القاع

حالة الحواف والأسنان

حالة جوانب الجرافة

حالة القارنة

الإطارات النسبة المئوية المتبقية من العمر الافتراضي

40%

40%

40%

40%

10-16.5

بدون أنابيب

حالة جيدة، ينقص صامولة واحدة

الأمامي الأيمن

الأمامي الأيسر

الخلفية اليمنى

الخلفي الأيسر

الحجم

النوع

جنوط العجلات والصواميل

إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com