

تقرير الفحص – 2013 هوندا CITY

الرقم التسلسلي: MRHGM2648DP030948 | كم: ٢٠٨٢٢٦ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٣٩

Specifications and Standards

N/A	4WD
N/A	Draw Bar
N/A	Spare Tire
N/A	Xenon Head Lights
Ok	Gear Shift Paddle
N/A	Rear Camera
Ok	Air Condition
Ok	Radio
N/A	Seats 7

Interior

Ok	Seats
Ok	Switches
Ok	Gauges
Ok	Aircon / Heater
Ok	Ceiling
Ok	Cab Doors
Ok	Windows
Ok, Motor sound	Wipers
Ok	Floor Mates

Engine

I-VTEC	Model
Ok	Leaks
Ok	Oil Condition
Ok	Exhaust
Ok\Coolant \Normal	Cooling System
Gasoline	Fuel Type



المعدات والآليات | تقويم المزادات

Ok	Sound
Ok\Normal	Blow By
Ok	Belts
Ok	Power
1500cc\1.5L	Size

Exterior

Lower left crossbar scratched	Chassis
Missing	Under Engine Cover
Ok	Door Handles
Ok, Two pieces repainted	Paintwork
Ok	Cooler Grill
Ok	Bumpers
Ok	Lights

Power Train

Ok	Axels
Ok	Gearbox
Ok	Transmission Gear
Ok	Transfer Gear
Ok	Universal Joints
Ok	Differentials
Ok	Brake Drums/Disk

Limited Functional Test

Ok	Drive Forward
Ok	Drive Reverse
Ok	Service Brake
Ok	Steering
Ok	Wheel Bearing
Ok	Suspensions
Ok	Park Brake

Tires Axle 1



المعدات والآليات | تقويم المزادات

NEXEN\ 2023 - 40%

.RHS mm (%) rem

NEXEN\ 2023 - 40%

(%) LHS mm

Ok

Cuts

Ok

Recapped

Tires Axle 1

ROADMARCH\ 2022 - 50%

.RHS mm (%) rem

BRIDGESONE\2021 - 40%

(%) LHS mm

Ok

Cuts

Ok

Recapped

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

