

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2014 تويوتا PRADO TXL

الرقم التسلسلي: JTEJU9FJ3E5058221 | كم: ١٣٦٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٩١

المواصفات والمعايير

الدفع الرباعي	نعم
القاطر	غير متوفر
الإطار الاحتياطي	غير متوفر
الإطار الاحتياطي الأدوات	غير متوفر
مصابيح زينون أمامية	غير متوفر
ناقل الحركة خلف المقود	غير متوفر
كاميرا خلفية	غير متوفر
تكييف هواء	لا تبريد
مقاعد مزودة بنظام تبريد وتدفئة	غير متوفر
راديو	جيد
نوع السيارة	سيارة دفع رباعي
4 مقاعد	نعم
وضعان رياضي وثلجي	غير متوفر
3 أوضاع للتوجيه	غير متوفر

المقصورة

المقاعد	جيد
المفاتيح	جيد
أجهزة القياس	جيد
مكيف الهواء / دفايات	لا تبريد
السقف	جيد
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ	جيد
المساحات	جيد
سجادة أرضية	جيد

محركات

الطراز (T24A-FTS) لتر توربو بنزين 2.4

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

التسربات	جيد
حالة الزيت	جيد
العام	جيد
نظام التبريد	جيد
نوع الوقود	بنزين
الصوت	جيد
الدخان	جيد
النفخ الداخلي	جيد
السير	حالة جيدة، جافة
العزم	جيد
الحجم وقوة المحرك	لتر 2.4

الشكل الخارجي	حالة جيدة، صدأ طفيف
الشاصيه	جيد
السقف	جيد
تحت غطاء المحرك	جيد
مقابض الأبواب	جيد
الطلاء	جيد
شبكة المبرد	جيد
المصدات	جيد
غطاء خزان البنزين	جيد
المصابيح	حالة جيدة، يحتاج إلى تلميع

نظام الدفع	جيد
المحاور	جيد
صندوق التروس	حالة جيدة، ناقل حركة أوتوماتيكي
تروس ناقل الحركة	جيد
ترس التحويل	جيد
المفاصل يونيفرسال	حالة جيدة، الجلبة تحتاج إلى استبدال
التروس التفاضلية	حالة جيدة، يحتاج إلى تلميع
أسطوانات/أقراص الفرامل	

اختبار وظيفي محدود	جيد
القيادة للأمام	



PLANT & EQUIPMENT

جيد	القيادة للخلف
جيد، يحتاج إلى تغيير	فرامل الخدمة
جيد	التوجيه
جيد	محمل العجلة
حالة جيدة، صدأ طفيف	نظام التعليق
حسناً، تحتاج إلى استبدال	فرامل التوقف

الإطارات المحور 1

70%	الجانب الأيمن (%)
70%	الجانب الأيسر (%)
بريدجستون 265/65R17	الحجم والعلامة التجارية

الإطارات المحور الثاني

70%	الجانب الأيمن (%)
70%	الجانب الأيسر (%)
بريدجستون 265/65R17	الحجم والعلامة التجارية

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

