

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر D6R XL

الرقم التسلسلي: CAT00D6RAJEN00313 | ساعات: ١٥٨٧٤ | الموقع: دبي, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٩٧

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
المخترق الأرضي للبربات	غير متوفر
صمام التحكم في آلة التكسير للبربات	غير متوفر
جنزير ذو ضغط أرضي منخفض	غير متوفر
دليل المشغل	غير متوفر
ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات	غير متوفر
نظام التحكم في التسوية	غير متوفر
دليل قطع غيار المعدات	غير متوفر
نظام CAT One	غير متوفر
البوق	غير متوفر

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراعين	جيد
أبواب الكابينة والأغطية	جيد
وحدات تحكم، أذرع التحكم	جيد
النوافذ والمرايا	جيد
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	جيد
غسالة، ماسحات	جيد
نظام تكييف هواء والتدفئة	لا يعمل
غطاء أرضية الكابينة	غير متوفر
هيكل الكابينة، الحاجز	غير متوفر
النظام الكهربائي	حالة جيدة، تحتاج إلى صيانة بسيطة (عدد دورات المحرك في الدقيقة)

محركات والأداء

نوع حقن الوقود	الكثروني
طراز المحرك	C9

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

جيد	نظام تبريد المحركات
جيد	فحص زيت المحرك
عادي	التسرب
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
حالة جيدة، تحتاج الفلاتر إلى التغيير	الأحزمة ومرشحات الهواء/الزيت
بسيط	الدخان
جيد، مياه عادية	سائل التبريد
حالة جيدة، تسرب بسيط	تسربات السوائل
يحتاج إلى صيانة بسيطة	نظام الوقود

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

جيد	هياكل الدفع والمحاور
جيد	الأبواب والأغطية والشبكات
جيد	سلام الوصول والدرازينات
جيد	حالة الطلاء الخارجي
جيد	محاور الشفرات والبطانات
جيد	ألواح حماية أسفل الهيكل
يعمل بشكل سليم	حالة المحرك النهائي
جيد	حالة خزان الوقود والسقف وغطاء المحرك
يحتاج إلى بطارية وأطراف توصيل، والمصابيح الخلفية مفقودة	فحص المصابيح والبطارية
جيد	عمود محور ذراع الدفع
جيد	دبوس وبوش وصلة الإمالة

النظام الهيدروليكي

جيد	تسربات السوائل الهيدروليكية
جيد	الرافعات الهيدروليكية
غير متوفر	الرافعات الهيدروليكية لرافعة ربرات
جيد	الرافعة الهيدروليكية للإمالة
غير متوفر	الرافعة الهيدروليكية للزاوية
غير متوفر	الرافعات الهيدروليكية للزاوية لربرات

اختبار وظيفي وتشغيلي محدود

جيد	مسامير دفع الهياكل
-----	--------------------



PLANT & EQUIPMENT

جيد	مسامير الشفرة
غير متوفر	مسامير ربرات آلة التكسير
جيد	حالة قضيب المعادلة
جيد	اختبار توقف الجرافة
جيد	اختبار وظيفة التوجيه
جيد	اختبار إمالة ورفع الشفرة
جيد	مسامير محور أجزاء الهيكل السفلي
يعمل	اختبار ناقل حركة
جيد	اختبار نظام الفرامل
يعمل	اختبار محول عزم الدوران

فحص الشفرة

جيد	حالة قاعدة الشفرة
جيد	حالة حامل الانسكاب
جيد	حالة مقدمة الشفرة
جيد	حالة ايدج الشفرة

فحص أجزاء الهيكل السفلي

-	تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيمن
80%	جلبات أجزاء الهيكل السفلي
70%	أحذية أجزاء الهيكل السفلي
90%	حالة العجلة الوسيطة الأمامية
90%	حالة العجلة الوسيطة الخلفية
90%	حالة بكرة كارير النقل
90%	حالة حلقات الجنزير
90%	حالة العجلة المسننة
90%	حالة الأسطوانة
70%	حالة قنوات الجنزير
-	تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيسر
80%	جلبات أجزاء الهيكل السفلي
70%	أحذية أجزاء الهيكل السفلي
90%	حالة العجلة الوسيطة الأمامية
90%	حالة العجلة الوسيطة الخلفية
90%	حالة بكرة كارير النقل

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

90%	حالة حلقات الجنزير
90%	حالة العجلة المسننة
90%	حالة الأسطوانة
70%	حالة قنوات الجنزير
مم W560، L230	قياس عرض الجنزير

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

