

## تقرير الفحص – 2015 هيونداي SONATA

الرقم التسلسلي: 5NPE34AF0FH057429 | كم: ٢٩٨٧٣٧ | الموقع: دبي, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٩٨٩

### Specifications and Standards

N/A	4WD
N/A	Draw Bar
Yes	Spare Tire
Yes	Spare Tire Tools
N/A	Xenon Head Lights
N/A	Gear Paddle Shifter
Yes	Rear camera
Yes	Air Condition
Heating only	Cooling&Heating Seats
Yes	Radio
Sedan	Car Type
Yes	Seats 4
Sport & Eco	Sport& Snow Modes
N/A	Steering Mode 3
Yes	Blind spot sensor
Yes	Tire presure sensor
Yes	LED Head Light
Yes	Keyless Entry

### Interior

Ok	Seats
Ok	Switches
Ok	Gauges
Ok	Aircon / Heater
Ok	Ceiling
Ok	Cab Doors
Ok	Windows / mirror
Ok	Wipers



Ok

Floor Mates

## Engine

2.4 GDI	Model
Ok	Leaks
Ok	Oil Condition
Ok	Exhaust
Ok	Cooling System
Petrol	Fuel Type
Ok	Sound
Normal	Smoke
Normal	Blow By
AC belt need change	Belts
Ok	Power
2.4L, 4cylinder, 185Hp	Size & Horse Power

## Exterior

Ok	Chassis
Ok	Roof
Ok	Under Engine Cover
Ok	Door Handles
Need polish	Paintwork
Ok	Cooler Grill
Ok	Bumpers
Ok	Petrol Tank Cover
Ok, left fog light not functional, left indicator not functional when head lights are on	Lights

## Power Train

Ok	Axels
Ok	Gearbox
Ok	Transmission Gear
Ok, Automatic	Transfer Gear
Ok	Universal Joints



Ok

Differentials

Ok

Brake Drums/Disk

## Limited Functional Test

Ok

Drive Forward

Ok

Drive Reverse

Ok

Service Brake

Ok

Steering

Ok

Wheel Bearing

Ok, front left need checkup

Suspensions

Ok

Park Brake

## Tires Axle 1

60%, Nexen

.RHS mm (%) rem

70%, Tercelo

(%) LHS mm

Ok

Cuts

2024

Date

215/55R17

Size

## Tires Axle 2

80% Nexen

.RHS mm (%) rem

60% Nexen

(%) LHS mm

Ok

Cuts

2024

Date

215/55R17

Size

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

