

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2015 تاتا دايو K6DVF

الرقم التسلسلي: KL3K6DVF1FK000626 | الموقع: Dubai, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٠٨

الميزات الرئيسية والحالة

غير متوفر	ملصق شهادة السلامة
غير متوفر	ناقل حركة أوتوماتيكي
نعم	ناقل حركة يدوي
غير متوفر	شبه أوتوماتيكي
غير متوفر	مثبت السرعة
غير متوفر	ثلاجة المقصورة
غير متوفر	حالة الانبعاثات (أصف اد بلو)
غير متوفر	وظيفة المساعدة على الوقوف على التل
غير فعال	تشغيل/إيقاف البوق
غير متوفر	جهاز تسجيل السرعة
غير متوفر	التشحيم التلقائي
غير فعال	مكيف الهواء
غير متوفر	ملاحة
نعم	نظام منع انغلاق المكابح
نعم	سرير السائق
غير متوفر	مساعدة في التحرك
غير متوفر	نظام التحذير من مغادرة المسار
غير متوفر	خزان وقود إضافي
نعم	مثبط السرعة
غير متوفر	رافع المحور الخلفي
غير متوفر	راديو
غير متوفر	قابض التوربو-ريتردر
غير متوفر	مستشعر الكاميرا
نعم	قفل تفاضلي
غير متوفر	نظام مساعد الفرامل الطارئة المتطور
4x شاحنة قلابة 6	نوع الشاحنة

تفاصيل كابينة الشاحنة

حسنًا، يحتاج إلى تنجيد.

دعم المقعد والذراع



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

PLANT & EQUIPMENT

حسناً، القفل يحتاج إلى إصلاح
وظيفي
حسناً، الزجاج الأمامي مكسور
أحتاج إلى صيانة، درجة حرارة المبرد فقط هي التي
تعمل
غير متوفر، لوحة التحكم بحاجة إلى صيانة
لا يعمل
لا يبرد
قطع طفيف
أحتاج إلى صيانة
جيد
غير متوفر

أبواب وأغطية الكابينة
أدوات التحكم، الأذرع
الزجاج والمرايا
شاشة لوحة القيادة، العدادات
رسالة إنذار تحذيرية
غسالة، ماسحات
نظام تكييف الهواء والتدفئة
غطاء أرضية الكابينة
داخلي، أغطية
مقعد الراكب
راديو

المحرك والأداء

ميكانيكياً
DE12Ti دوسان إنفراكور
جيد
جيد
طبيعي
جيد
يلزم استبدال الحزام وفلتر الهواء
طبيعي
ماء عادي
جيد
صعوبة في بدء تشغيل

نوع حقن الوقود
طراز المحرك
نظام تبريد المحرك
فحص زيت المحرك
انفجار
نظام العادم وكاتم الصوت
الأحزمة وفلتر الهواء/الزيت
دخان
سائل التبريد
تسرب السوائل
التشغيل

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد
غير موجود
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

الهيكلي، الشاسيه
الرقم التسلسلي للشاسيه
صفائح معدنية، أغطية
درجات، مقابض حديدية
طلاء
شواية تبريد
مصدات



PLANT & EQUIPMENT

أعضاء / بطاريات	أحتاج إلى مصباح جديد، وتغيير البطاريات
واقبات الطين	جيد
نوابض/حوامل التعليق	حسنًا، مسمار تثبيت النابض الصفائحي المركزي مرتخي قليلاً
جلبات التعليق	جيد

مجموعة نقل الحركة

المحاور/التروس التفاضلية	جيد
مثبتات، عوارض	جيد
أكمام مطاطية	جيد
وسادات/أقراص الفرامل	جيد
ضاغط	جيد
تروس نقل الحركة	جيد
المفاصل العالمية	جيد
الكلتش	جيد
القبض	جيد

اختبار وظيفي محدود للشاحنات

الإرسال للأمام	يعمل
عكس ناقل الحركة	يعمل
توجيه	يعمل
تحديد المجموعة تلقائيًا	غير متوفر
فرامل الخدمة	يعمل
فرامل التوقف	يعمل
الكهرباء	يحتاج إلى صيانة بسيطة
مثبط السرعة	لم يتم اختباره

الهيدروليك

مضخة PTO	لا يعمل
أسطوانة هيدروليكية	لا يعمل
أسطوانة وصمام رفع الكابينة	نعم

الإطارات

المحور 1 / الجانب الأيمن (%) / الجانب الأيسر (%)	%الجانب الأيمن 40% / الجانب الأيسر 70
--	---------------------------------------

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

المحور 2 من الداخل / الجانب الأيمن (%) / الجانب الأيسر من الجانب الأيمن / 70% من الجانب الأيسر 60%	(%)
المحور 2 الخارجي / الجانب الأيمن (%) / الجانب الأيسر من الجانب الأيمن / 70% من الجانب الأيسر 60%	(%)
المحور 3 من الداخل / الجانب الأيمن (%) / الجانب الأيسر من الجانب الأيمن / 70% من الجانب الأيسر 70%	(%)
المحور 3 الخارجي / الجانب الأيمن (%) / الجانب الأيسر من الجانب الأيمن / 70% من الجانب الأيسر 70%	(%)
مقاس الإطار	تيوب ليس 12 R 22.5

صندوق الشحن

مقاس	الطول ٥٤٠٠ مم، العرض ٢٧٥٠٠ مم، الارتفاع ١٤٠٠ مم
حالة	جيد، خدوش بسيطة

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

