

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2015 تويوتا HILUX

الرقم التسلسلي: MR0FX22G8F1437986 | كم: ٦٣٥٠١٩ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٢٤

المواصفات والمعايير

الدفع الرباعي	نعم
القاطر	غير متوفر
الإطار الاحتياطي	غير متوفر
الإطار الاحتياطي والأدوات	غير متوفر
مصباح زينون أمامية	غير متوفر
ناقل الحركة خلف المقود	غير متوفر
كاميرا خلفية	غير متوفر
تكييف هواء	لا يبرد
نظام التبريد والتدفئة المقاعد	غير متوفر
راديو	نعم
نوع السيارة	شاحنة بيك آب ذات كابينة مزدوجة
وحدة تحكم في هبوط المنحدرات	نعم
نظام تثبيت السرعة	غير متوفر

المقصورة

المقاعد	مقعد السائق بحاجة إلى تجديد تنجيده
المفاتيح	جيد
أجهزة القياس	جيد
مكيف الهواء / دفايات	لا يبرد
السقف	جيد
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ	جيد
المساحات	يحتاج إلى استبدال
سجادة أرضية	جيد
حجرة القفازات	مكسور

المحرك

الطراز	TR-FE محرك 2.7 لتر 2
--------	----------------------



PLANT & EQUIPMENT

تسرب بسيط من سيلة الرأس ومضخة التوجيه
جيد
جيد
جيد
بنزين
جيد
عادي
عادي
حالة جيدة، جافة، تحتاج إلى استبدال
جيد
جيد
لتر 2.7

التسربات
حالة الزيت
الغام
نظام التبريد
نوع الوقود
الصوت
الدخان
النفخ الداخلي
الحزام
العزم
سائل التبريد
الحجم وقوة المحرك

الشكل الخارجي

الشاصيه
السقف
تحت غطاء المحرك
مقابض الأبواب
الطلاء
شبكة المبرد
المصدات
غطاء خزان الوقود
المصابيح
سطح
حالة جيدة، صدأ طفيف
جيد
جيد
جيد
حالة جيدة، تحتاج مصدات السيارة الأمامية والخلفية
إلى إصلاح وطلاء
مفقود
المصد الأمامي مكسور
جيد
يحتاج اثنان إلى مصابيح، والمصباح الخلفي الأيمن
مكسور، وثلاثة تحتاج إلى تلميع
جيد

نظام الدفع

المحاور
صندوق التروس
تروس ناقل الحركة
المفاصل يونيفرسال
التروس التفاضلية
نوع التروس
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
ناقل حركة أوتوماتيكي



PLANT & EQUIPMENT

اختبار وظيفي محدود

جيد	القيادة للأمام
جيد	القيادة للخلف
جيد	فرامل الخدمة
حسنًا، تسرب بسيط من المضخة	التوجيه
جيد	محمل العجلة
حسنًا، يلزم تغيير البطانة والأذرع	نظام التعليق
جيد	فرامل التوقف

الإطارات المحور 1

تحتاج إلى تغيير 20%	الجانب الأيمن (%) المتبقي
تحتاج إلى تغيير 20%	الجانب الأيسر (%) المتبقي

الإطارات المحور 2

جافة، تحتاج إلى تغيير 40%	الجانب الأيمن (%) المتبقي
جافة، تحتاج إلى تغيير 40%	الجانب الأيسر (%) المتبقي

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

