

تقرير الفحص – 2016 كاتربيلر GC TH417C

الرقم التسلسلي: YC5A1251ENMM00245 | ساعات: ١٨٩٦٦ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٧٥

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام الدفع الرباعي القائم على المحور
لا يوجد	تعمل بالطاقة الكهربائية
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
لا يوجد	نظام التشغيل الكهربائي
لا يوجد	الزموور
لا يوجد	إنذار التحرك
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	مزودة بمحرك ديزل
ثلاث أوضاع	أوضاع توجيه العجلات
لا يوجد	كاميرا خلفية

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد، بحاجة تنجيد	مسند المقعد والذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
الشاشة لاتعمل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
الشاشة لاتعمل	رسائل إنذارات التحذير
جيد	النظام الكهربائي
جيد، المرآة اليسرى مفقودة\ موجود مرآة اليمنى	النوافذ/المرايا/المساحات
واحدة فقط	السجاده الارضيه
جيد، بحاجة تغيير	مكيف الهواء
المروحة تعمل من غير تبريد	

المحرك

*TCD 3.6 L4	طراز المحرك
الكثروني	نظام الحقن
جيد	التسريبات



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة زيت المحرك	جيد
الغادم - كاتم الصوت	طبيعي
دخان الغادم	جيد
نظام تبريد المحرك	جيد, الماء العادي
النفخ الداخلي	جيد
السيور - الفلاتر	طبيعي
سائل التبريد	جيد
العزم	جيد

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه	جيد
الصفائح المعدنيه	جيد
الأبواب الجانبيه	جيد
البوم	جيد
وصلات/مجرى البوم	جيد
حالة الطلاء	جيد
حاله الراديوتر	جيد
الجوانب	جيد
اذرع التثبيت	جيد
البطاريات	جيد
الأضواء	بحاجة 7 لمبات
المصدات	شعر بسيط

نظام الهيدروليك

الخراطيم , الخطوط	جيد
مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد
أسطوانة رفع البوم	جيد
أسطوانات البوم التلسكوبي	جيد
أسطوانة إمالة العربة	جيد
أسطوانات تسوية العربة	لا يوجد
أسطوانات التثبيت	جيد
تسريبات هيدروليكية	جيد



نظام نقل الحركة

الجيربوكس	جيد
نقل غيار السرعة	شبه اوتوماتيكي (ذراع التحكم)
علبة الجيربوكس	جيد
المحور الامامي / الخلفي	جيد

الاختبار المحدود وفحص الحركة

القيادة للامام	جيد
القيادة للخلف	جيد
التوجيه	جيد (3 اوضاع)
عناصر التحكم في وظائف الالية	جيد
امتداد اليوم	جيد
حركة ميلان الشوكة	جيد
رولمانات العجلات	جيد
تحكم المنصة	جيد
نظام الفرامل	جيد
الرفع	جيد

حالة العجلات / النوع / الحجم

المحور 1 يمين	BKT 14.00-24 tubless 70%
المحور 1 يسار	BKT 14.00-24 tubless 70%
المحور 2 يمين	BKT 14.00-24 tubless 60%
المحور 2 يسار	MRF 14.00-24 tubless 60%

الادوات

حالة ونوع المقرنة	جيد, عادية
الأداة الأولى	شوكة
القياس	L1200, W120 mm
الحالة	جيد
الأداة الثانية	سطل
القياس	W2300, H800, D500 mm
الحالة	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

