

تقرير الفحص – 2016 فورد MUSTANG

الرقم التسلسلي: 1FA6P8THXG5287386 | كم: ١٥١٠٠٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٥٥

المميزات الرئيسية والحالة

نظام الدفع الرباعي	نعم
القاطر	لا يوجد
الإطار الاحتياطي	لا يوجد
عدد تبديل الاطار	لا يوجد
أضواء زينون	نعم
مبدل السرعات اليدوي	نعم
زموور	نعم
كاميرا خلفية	نعم
نظام تكييف الهواء	نعم
راديو	نعم
نوع السيارة	ثنائي
4 مقاعد	نعم
وضعية الرياضة والثلج	نعم
3 أوضاع توجيه	نعم

مقصورة القيادة

حالة المقاعد	جيد
مفاتيح التحكم	جيد
شاشة العدادات	جيد
مكيف الهواء	جيد
حالة السقف	جيد
ابواب والاعطية	جيد
النوافذ	جيد، يوجد تلف صغير في الجهة اليمنى والأمامية (لا يحتاج تبديل)
المرشحات والمساحات	جيد
سجادة ارضية	جيد

المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

Eco Boost 4 Cylinder (Turbo)	طراز المحرك
تسريب بسيط من الكاسكت الامامي	التسريبات
جيد	حالة الزيت
جيد	نظام العادم
جيد	نظام تبريد المحرك
بنزين	نوع المحروقات
جيد	صوت المحرك
جيد، بسيط	النفخ الداخلي
جيد	السيور
جيد	عزم المحرك
2,3 L \ 310hp	حجم المحرك

الفحص البصري الخارجي

جيد	الشاصيه
جيد	السطح
جيد	غطاء أسفل المحرك
جيد	ماسكات البواب
جيد، بعض الأجزاء معاد طلائها	الطلاء
جيد	حالة المبرد
جيد	الصادمات
جيد	غطاء خزان البنزين
جيد	حالة الأضواء

القيادة

جيد	القيادة للأمام
جيد	القيادة للخلف
جيد	المكابح
جيد	التوجيه
جيد	محامل العجلات
جيد	نظام التعليق
جيد	مكابح التوقف

ناقل الحركة

جيد	المحاور
-----	---------



المعدات والآليات | تقويم المزادات

غير بوكس	جيد
نوع اناقل الغيار	جيد , اتوماتيك 6 غيار
عمود ومفصلات نقل الحركة	جيد
المفاصل	جيد

الإطارات

المحور الامامي	
النوع	
العمر الافتراضي للإطار الأيمن	2022 \NEXEN
العمر الافتراضي للإطار الأيسر	40%
الضرر والقطع	40%
الحالة	جيد, اليمين به قطع بسيط
المحور الخلفي	ناشف, يحتاج تبديل
النوع	-
العمر الافتراضي للإطارات اليمنى	2021 \PEARLY
العمر الافتراضي للإطارات اليسرى	50%
الضرر والقطع	50%
الحالة	جيد
	ناشف, يحتاج تبديل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

