

# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

## تقرير الفحص - 2016 جيه سي بي 3DX

الرقم التسلسلي: HAR3DXSUL01495014 | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم ساعات: ٢٨٠٢ | التعريف: ٨٠٦

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	ملصق وكالة حماية البيئة
لا يوجد	تكييف الهواء
لا يوجد	الخطوط المساعدة
نعم	رباعي الدفع
لا يوجد	ذراع قابلة للتمدد
لا يوجد	قارنة سريعة خلفية
لا يوجد	توجيه جميع العجلات
لا يوجد	شوكة
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
لا يوجد	زمور

### تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	دعم المقعد والذراع
جيد	أبواب وأغطية الكابينة
جيد	أدوات التحكم، الأذرع
لا يوجد	النوافذ والمرابي
جيد، عداد السرعة لا يعمل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذار تحذيرية
لا يعمل	مرشات، ماسحات
لا يوجد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
جيد، قطع بسيط	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي

### المحرك والأداء

ميكانيكي	نوع حقن الوقود
JCB 444	طراز المحرك



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	نظام تبريد المحرك
بحاجة تغيير	فحص زيت المحرك
طبيعي	الفحص الداخلي
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
جيد	الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
طبيعي	الدخان
مياه عاديه	سائل التبريد
جيد	تسرب السوائل

## الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الهيكل
جيد	غطاء المحرك
جيد	سلام ومقابض للوصول
معاد طلائه	حالة الطلاء الخارجي
جيد	صفائح معدنية
جيد	واقيات العجلات
جيد	فحص الأضواء
جيد	فحص البطارية
جيد	البوم
جيد	الذراع
لا يوجد	وصلة الذراع
جيد, صامولة مفقودة	جنوط العجلات, صواميل العجلات
جيد	إطار الرافعة والمفصلات

## فحص مجموعة نقل الحركة

جيد	المحاور والتروس التفاضلية
جيد	علبة تروس ناقل الحركة
جيد	قوة مجموعة نقل الحركة
جيد	فحص ضوضاء ناقل الحركة
جيد	حالة المفصل العالمي
يدوي	نوع تروس النقل

## النظام الهيدروليكي

تسربات هيدروليكية

جيد



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	أسطوانات للرفع والإمالة
جيد	أسطوانات التوجيه الهيدروليكيه
جيد	المضخات والصمامات الهيدروليكيه
جيد	أسطوانات التأرجح
جيد	أسطوانة اليوم الرافعة
جيد	أسطوانة الدزاع
جيد	أسطوانة السطل
جيد	أسطوانة كلابات السطل

## اختبار وظيفي محدود وتشغيل

جيد	اختبار وظيفة التوجيه
جيد	اختبار تشغيل ناقل الحركة
جيد	اختبار الرفع الذاتي
جيد, الفرامل اليدوية بحاجة صيانة	اختبار نظام الفرامل
جيد, فضاوه بسيطة	دبابيس اليوم
جيد, فضاوه بسيطة	دبابيس الدزاع والوصلة
جيد	وصلات السطل خلفي
جيد, فضاوه بسيطة	دبابيس ومفصلات اللودر الامامية
جيد	دعامات جانبية ووساداتها
جيد	إمالة جوانب اليوم

## نسبة العمر المتبقى المقدرة للملحقات %

السطول الأمامي

العرض 2150, الارتفاع 1000, العمق 500 مم	مقاس
جيد	حالة
-	السطول الخلفي
العرض 760, الارتفاع 720, العمق 500 مم	مقاس
جيد	حالة
جيد	القارنة

## العمر المتبقى المقدر للإطارات %

الجهة الأمامية اليمنى

تفاصيل ماركة وحجم الإطارات

نسبة العمر المتبقى للإطار

CEAT 15.5/80-18
80%



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل جيد	-	الجهة الأمامية اليسرى
MRF 15.5/80-18	60%	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات نسبة العمر المتبقى للإطار
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل جيد	-	الخلف يمين
JCB 16.9-28	70%	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات نسبة العمر المتبقى للإطار
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل غير أصلي	-	الخلف اليسار
JCB 16.9-28	70%	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات نسبة العمر المتبقى للإطار
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل غير أصلي	-	

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأ咪ال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

