

تقرير الفحص – 2016 كوماتسو WA470-6

الرقم التسلسلي: KMTWA098C63AD0101 | ساعات: ٥١٥٣ | الموقع: دبي, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٥١

المميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	لايوجد
نظام تشحيم تلقائي	لايوجد
صمام هيدروليكي مساعد	لايوجد
دليل قطع غيار المعدة	لايوجد
نظام مكيف الهواء	لايوجد
نظام القيادة الهيدروليكي	لايوجد
نظام التوجيه الإضافي	لايوجد
دليل المشغل	لايوجد
ملصق المتثال للانبعاثات	لايوجد
القارئة السريعة	لايوجد
نظام وزن الحمولة	لايوجد
زموور	لايوجد

المقصورة

المقعد، مساند اليد	جيد، بحاجة تنجيد
المقود، العتلات	جيد
المؤشرات وشاشة العرض	جيد
رسائل التحذير	E03CALL, CA325, CA731, DX16KA, DLM3KA
مكيف الهواء - تسخين	لايعمل
حالة المقصورة	جيد
باب المقصورة	جيد، الغطاء الداخلي مكسور
النوافذ - المرايا	جيد، زجاج الباب مكسور
ماسح النافذة - المرشحات	جيد
سجادة	جيد
هيكل المقصورة - الحماية	جيد
النظام الكهربائي	جيد، بحاجة صيانة

المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

نظام الحقن	الكثروني
التسريبات	جيد
حالة زيت المحرك	جيد
العام - كاتم الصوت	جيد
دخان العام	طبيعي
طراز المحرك	SAA6D125E-5
نظام تبريد المحرك	جيد, العدادات لا تعمل
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد, مياه عادية

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلام ومماسك الايدي	جيد, الدرجة الاولى بحاجة تصليح
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد
مصدات العجلات	جيد
الأضواء	جيد, البعض بحاجة مصايح
البطاريات	جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
ناقل الحركة	جيد
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الحركة	نصف الكثروني

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
اسطوانة الرفع والامالة	جيد
القيادة المدارية	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد



الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد	نظام الكبح
جيد	اللعب المفصلي
جيد	دبابيس السطل
لا يوجد	مساعدة التوجيه
بحاجة صيانة, بعض الحساسات لاتعمل بشكل جيد, بحاجة الى تثبيت الجدلة	نظام الكهرباء

العدة

العرض 3050, الارتفاع 1700 العمق 1400 مم	السطل
جيد, متضرر من الجهة اليمنى (بحاجة لحام)	حالة السطل
جيد, لا يوجد أسنان	حافة السطل – حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
China 26,5-25	النوع – القياس – المنشأ
30%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن – الصواميل
-	الأمامي الأيسر
China 26,5-25	النوع – القياس – المنشأ
30%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن – الصواميل
-	الخلفي الأيمن
Advance 26,5-25	النوع – القياس – المنشأ
30%	العمر الافتراضي



المعدات والآليات | تقويم المزادات

ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن - الصواميل	جيد
الخليفي الأيسر	-
النوع - القياس - المنشأ	China 26,5-25
العمر الافتراضي	20%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن - الصواميل	جيد

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

