

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2017 هيونداي R210-7

الرقم التسلسلي: N601D02029 | ساعات: ٨٦٢٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٢٠١

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم الأوتوماتيكي	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
فلتر جسيمات الديزل	غير متوفر
خطوط المطارق الهيدروليكية	غير متوفر
خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص	غير متوفر
نظام سائل عادم الديزل AddBlue	غير متوفر
حالة شفرة المثبت	غير متوفر
البوق	غير متوفر

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	جيد
أبواب الكابينة وأغطيةها	جيد
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد
النوافذ والمرايا	جيد
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	حالة جيدة / تآكل شديد بسبب التعرض لأشعة الشمس
رسائل إنذار التحذير	إنذار كهربائي
نظام الغسيل والمساحات	غير صالحة للعمل
نظام تكييف هواء والتدفئة	غير صالحة للعمل
غطاء أرضية الكابينة	جيد
هيكل الكابينة	جيد
النظام الكهربائي	يحتاج إلى صيانة بسيطة

محركات والأداء

نظام حقن الوقود	ميكانيكي
طراز المحرك	6BT- 5.9 - C

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

نظام تبريد المحركات	حالة جيدة، خزان سائل التبريد الخارجي مكشور
فحص زيت المحرك	جيد
نظام التبريد	جيد
سائل التبريد	جيد
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت	جيد
فحص الدخان	طبيعي
التسرب	طبيعي
التسريبات والموانع	تسرب بسيط من الصمام

حالة الهيكل الخارجى والفحص البصرى

جيد	الهياكل الرئيسية لهياكل الجنزير
جيد	الأغطية والألواح الواقية
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب الوصول الجانبية
جيد	الدرجات والدرازينات
جيد	حالة أذرع الرافعة
جيد	حالة المصدات والممرات
جيد	حالة الذراع
يحتاج إلى 3 مصابيح	المصابيح
جيد	فحص البطارية
جيد	كابينات الكابينة
جيد	حالة الطلاء الخارجى

النظام الهيدروليكي

حالة جيدة، تسرب خفيف في محرك التآرجح	التسربات الهيدروليكية
جيد	الرافعة الهيدروليكية للأذرع
يعمل	المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات
جيد	الرافعة الهيدروليكية للجرافة
جيد	الرافعة الهيدروليكية للذراع

تحليل الأداء

حالة مسامير أذرع الرافعة	جيد
اختبار الانحراف الذاتي للحفارة	يعمل



PLANT & EQUIPMENT

حالة مسامير الذراع	جيد
فحص ضوضاء مضخة هيدروليكية	بسيط
حالة مسامير الجرافة للدلاء	جيد
فحص حركة محمل الحلقة المتأرجحة للتحمل	مرتجح قليلاً
اختبار محرك الدوران والفرامل	يعمل
اختبار قوة الدفع	جيد

مرفقات

نموذج مرفقات	الجرافة
الحجم	العرض 1080 مم، الارتفاع 1070 مم، العمق 980 مم.
الحالة	مقبول
حالة القارنة	جيد
نموذج المرفقات الثاني	غير متوفر
الحجم	غير متوفر
الحالة	غير متوفر

أجزاء الهيكل السفلي

البطانات	70%
أحذية الجنزير	70%
العجلات الوسيطة	%يسار 70، يمين 80
عرض الحذاء بالمليمتر:	600
مسافة المسار بالمليمتر:	80
بكرات كارير	70%
بكرات الجنزير	70%
حلقات الجنزير	70%
أجزاء العجلة المسننة	70%

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.



PLANT & EQUIPMENT

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

