

تقرير الفحص – 2018 بوبكات T40.180SLPB

الرقم التسلسلي: B33G14069 | ساعات: ٨٤٤٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٠١

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
نظام الدفع الرباعي القائم على المحور	غير متوفر
يعمل بالطاقة الكهربائية	غير متوفر
دليل قطع غيار المعدات	غير متوفر
نظام التشغيل الكهربائي	غير متوفر
وظيفة البوق	غير متوفر
إنذار السفر	غير متوفر
دليل المشغل	غير متوفر
ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات	غير متوفر
تعمل بالديزل	نعم
أوضاع التوجيه المتميزة	نعم (نوعان)

تفاصيل كابينة السائق

المقعد ودعامة الذراع	يحتاج إلى تجديد
وحدات تحكم، مفاتيح تحكم	جيد
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	A100، F9.9
النظام الكهربائي	تحتاج إلى صيانة بسيطة
النوافذ/ المرايا/ المساحات	جيد
سجاد فلوور	قطع خفيف
نظام تكييف هواء والتدفئة	جيد، ضعيف

محركات

الطراز	FLC بيركنز 06091
نوع الحقن	ميكانيكي
التسربات	تسرب بسيط من الغطاء الأمامي
حالة الزيت	جيد
دخان العادم	بسيط
نظام التبريد	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

سائل التبريد	مياه عادية
الصوت	جيد
تسرب الغازات	عادي
الأحزمة	جيد
القوة	مقبول
تسرب ديزل	تسرب بسيط للديزل من المضخة
خزان الديزل	غطاء خزان الوقود غير أصلي

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

شاسيهيز	جيد
صفائح معدنية	جيد
الأبواب الجانبية	جيد
حالة أذرع الرافعة	جيد
وصلة الذراع / الموجهات	جيد
الطلاء	جيد
شبكة المبرد	جيد
حالة الهيكل	جيد
أذرع الدعم	جيد
البطاريات	جيد
المصابيح	يلزم 4 مصابيح
المصدات	جيد

النظام الهيدروليكي

الخراطيم، والأنابيب، والمفصلات الدوارة	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
أسطوانة التوجيه	جيد
أسطوانات رفع ذراع الرافعة	تسرب بسيط
أسطوانات ذراع الرافعة التلسكوبي	تسرب بسيط
أسطوانة إمالة الحامل	جيد
أسطوانات تسوية الهيكل	جيد
أسطوانات المثبت	جيد
التسربات	جيد

نظام الدفع



المعدات والالات | تقويم المزادات

ناقل حركة	جيد
نوع تروس التوزيع	أوتوماتيكي
صندوق التوزيع / صندوق التروس	جيد
المحور الأمامي / المحاور الخلفية	جيد

اختبار وظيفي محدود والتشغيل

التحرك للأمام	جيد
القيادة للخلف	جيد
نظام التوجيه	جيد
وحدات تحكم وظائف المنصة	جيد
تمديد أذرع الرافعة	جيد
حركة زاوية فورك الشوكة	جيد
محمل العجلة	جيد
فرامل الانتظار	يحتاج إلى صيانة
نظام الفرامل	يعمل، يحتاج إلى صيانة
الرفع	جيد
نظام التوجيه	جيد

حالة الإطارات / النوع / الحجم

محور 1 الأيمن	بدون أنبوب (قطع جانبي) بنسبة BKT 15.5/80-24 20%
محور 1 الأيسر	بدون أنبوب BKT 15.5/80-24 50%
محور 2 الأيمن	بدون أنبوب 80% ROADWEST 15.5/80-24
محور 2 الأيسر	بدون أنبوب 80% CEAT 15.5/80-24

مرفقات

حالة أداة التوصيل	جيد
الأداة 1	فورك
الحجم	مم L1250، W100
الحالة	جيد
الأداة 2	غير متوفر
الحجم	غير متوفر
الحالة	غير متوفر



إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

