

## تقرير الفحص – 2018 كاتربيلر 349D2L

الرقم التسلسلي: CAT0349DTTAH10020 | ساعات: ٦٥١٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٩٦

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	زمور
لا يوجد	راديو
لا يوجد	كاميرا خلفية
لا يوجد	كتالوج تشغيل

### مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد، لا مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد، فلتر فاصل الماء من الديزل	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يعمل	المرشحات والماسحات
لا يبرد	تكييف الهواء\سخان
جيد، قطع بسيط	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي



## المحرك

الكثروني	نظام الحقن
Cat® C13 ACERT™	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد
جيد، يحتاج تبديل	حالة الزيت
جيد	سائل التبريد
جيد	العادم وكاتم الصوت
جيد، الفلاتر تحتاج تبديل	الفلاتر والسيور
بسيط	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد، تسريب بسيط من كاسكت غطاء الراس، كاسكت الستارتر	الممانعات والتسريبات

## الفحص البصري الخارجي

جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك الايدي
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
جيد، ضوء البوم مفقود	الأضواء
تحتاج تبديل	البطاريات
جيد، لا غطاء للفيوزات	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد، معاد طلائه	طلاء خارجي

## نظام الهيدروليك

جيد	تسريبات هيدروليكية
جيد	إسطوانة البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد، التحكم معكوس	إسطوانة الذراع



## اختبار وظيفي محدود

جيد	دبايس اليوم
جيد	الرفع الذاتي
فضفاض قليلا	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليك
فضفاض قليلا ، يحتاج حشوة وقفل	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

## الأدوات

سطل حفر	نوع الاداة
W1600, H1550, D1300 mm	المقاس
جيد، يحتاج حشوة جديدة	حالة الاداة
جيد، يحتاج حشوة جديدة	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة

## الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

40%	المحامل
50%	صفائح الجنزير
50%	الايذر
750 mm	عرض الصفيحة بال م م:
80 mm	حجم الخطوة بال م م:
60%	بكرات الجنزير العلوية
50%	بكرات الجنزير العلوية
50%	مفصلات الجنزير
50%	أسنان الترس

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

