

تقرير الفحص – 2018 مرسيدس بنز Actros 1845

الرقم التسلسلي: WDB96340310246652 | كم: ٥٥٨٦١٢ | الموقع: دبي, الإمارات العربيَّة المتَّحدة | رقم التعريف: ٧٦٤

نعم

نعم

نعم

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

نعم

لا يوجد لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

المواصفات الرئيسية

مطابق للمواصفات الاوروبية

ناقل الحركة اتوماتيك

ناقل الحركة شبه اتوماتيك

ABS

GPS

TRC

Add blue

تاكوغراف

مكيف الهواء

مانع انزلاق

راديو

خزان الوقود اضافي

مخفض السرعة

رافع المحور الخلفي

مثبت السرعة

ثلاجة مقصورة

مساعد الوقوف على التلال

نظام الملاحة

سرير السائق

سرير المساعد

تحذير الخروج عن المسار

قفل المحاور

حساس خلفي

مكابح الطوارئ

المقصورة

مقعد السائق

مفاتيح، المقود

جيد جيد

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة ھاتف: 97148861125+

www.PlantAndEquipment.com



المعدات والاليات تقويم المزادات

عدادات، أضواء التحذير

مكيف الهواء / سخان

مقعد الراكب

باب المقصورة

شبابیك، مرایا

مساحات، مرشات

اغطية، التابلو

راديو

اغطية أرضية المقصورة

جيد,حساس رفع المقصورة يومض

التبريد لا يعمل

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

لا يعمل

الكتروني

جيد

طبیعی طبیعی

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد,مشعور قليلا

جيد, الوسطى مفقودة

جيد,مخرج العادم ملحوم

جيد,غطاء البطارية مفقود

جيد,الامامي الايمن مكسور

جيد, الدرج الأيسر مشعور قليلا

جيد,سائل تبريد مضاف له ماء

M3B Eng. OM471, inline 6, 12.8

المحرك

نوع الحقن

طراز المحرك

التسريبات والممانعات

حالة الزيت

العادم كاتم الصوت

نظام التبريد,سائل التبريد

الدخان

النفخ الداخلي

السيور، البكرات

تسريب السوائل

الفحص البصري الخارجي

الهيكل، المحاور

الصفائح المعدنية، الاغطية

السلم، مماسك الايدى

الطلاء

صفائح الردتير

المصدات

الأضواء

الرفراف

مجموعة نقل الحركة

المحاور / الدفرنس

جيد

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف: 97148861125+

www.PlantAndEquipment.com



المعدات والأليات تقويم المزادات

المقصات	جيد
المخمدات المطاطية	جيد
دعسة / ديسك الفرامل	جيد
ضاغط الهواء	جيد
الجير بوكس	جيد, اتوماتيك
الكردان	جيد
عمود نقل الحركة	جيد
الكلتش	لا يوجد

الاختبار الوظيفي المحدود للشاحنة

انتقال إلى الامام	جيد
انتقال إلى الخلف	جيد
غيارات السرعة	جيد
فرامل التوقف	جيد,ضعيف قليلا
فرامل الركن	جيد
كهرباء	جيد
مثبت السرعة	جيد
مخفض السرعة	جيد

العجلات

حجم الإطارات

-	المحور 1
80%	يميني، العمر المتبقي %
80%	يساري، العمر المتبقي %
-	المحور 2 داخل
40%	يميني، العمر المتبقي %
40%	يساري، العمر المتبقي %
-	المحور 2 خارج
40%	يميني، العمر المتبقي %
40%	يساري، العمر المتبقي %
-	المحور 3 داخل
لا يوجد	يميني، العمر المتبقي %
لا يوجد	يساري، العمر المتبقي %
-	المحور 3 خارج

(80R22.5) 315





لا يوجد لا يوجد يميني، العمر المتبقي % يساري، العمر المتبقي %

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

