

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2019 بوبكات S450

الرقم التسلسلي: AUVB14511 | ساعات: ٥٥٦٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٧٥

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
دليل المشغل	نعم
دليل قطع غيار المعدات	غير متوفر
نظام تكييف هواء	التبريد لا يعمل
ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات	غير متوفر
الكابينة المغلقة	نعم
وظيفة البوق	نعم

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ومسند الذراع	جيد
أبواب الكابينة والأغطية	قفل الباب يحتاج إلى محاذاة
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد، هناك عصا واحدة ناقصة وزر واحد
النوافذ والمرايا	جيد
أجهزة القياس	جيد
رسالة إنذار	جيد
غسالة، ماسحات	جيد
نظام تكييف هواء والتدفئة	جيد، لا تعمل التبريد
أغطية أرضية الكابينة	جيد، يحتاج إلى صيانة بسيطة
هيكل الكابينة، الواقي	جيد
النظام الكهربائي	جيد
مفتاح التشغيل	جيد
مفتاح الأمان الرئيسي	جيد

محركات والأداء

نوع حقن الوقود	الكثروني
طراز المحرك	JDICLO 1.8LEA
نظام تبريد المحركات	جيد
فحص زيت المحرك	جيد، يحتاج إلى تغيير
التسرب	جيد



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

PLANT & EQUIPMENT

عادي	نظام العادم وكاتم الصوت
جيد	الأحزمة ومرشحات الهواء/الزيت
جيد	الدخان
سائل التبريد	سائل التبريد
جيد	التسربات والموانع

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

جيد	الإطار الرئيسي وذراع الرفع
جيد	الأغطية والبطانيات الواقية
جيد	باب المحرك
يحتاج إلى 4 مصابيح	المصابيح
جيد	فحص البطارية
جيد	حالة الطلاء الخارجي

النظام الهيدروليكي

جيد	التسربات الهيدروليكية
جيد	الرفع والإمالة الرافعة الهيدروليكية
جيد	نظام التوجيه الهيدروليكي المداري (محرك الدفع)
يحتاج إلى تغيير الفلتر	المضخات والصمامات الهيدروليكية

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

يعمل	اختبار وظيفة القيادة
يعمل	اختبار توقف الجرافة
يعمل	اختبار نظام الفرامل
يعمل	مسامير المرفقات
يعمل	اختبار محركات الدفع النهائية
يعمل	فرامل الانتظار

مرفقات

الجرافة	طراز مرفقات
العرض 1800، العمق 800، الارتفاع 500	الحجم
جيد	حالة القاع
جيد، بدون أسنان	حالة الحواف والأسنان
جيد	حالة جوانب الجرافة

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

جيد

حالة القارة

الإطارات النسبة المئوية المتبقية من العمر الافتراضي

الأمامي الأيمن	تآكل بنسبة 40% على الجانب
الأمامي الأيسر	70%
الخلفية اليمنى	70%
الخلفي الأيسر	70%
الحجم	10-16.5
النوع	بدون أنابيب
جنوط العجلات والصواميل	جيد، ضربات خفيفه في جميع الحافات الأربعة

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

