

تقرير الفحص – 2019 بوبكات S570

الرقم التسلسلي: ALM428711 | ساعات: ٨٢٨٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٥٥

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	دليل التشغيل
لا يوجد	دليل قطع الغيار
لا يوجد	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	ملصق الانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	الزموور

مقصورة القيادة

يحتاج تنجيد	المقعد ومساند الذراع
لا يوجد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يوجد	المرشحات والماسحات
لا يوجد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
Doosan KDICL02,4LEA	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد, الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العادم وكاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور



المعدات والآليات | تقويم المزادات

طبيعي
طبيعي
جيد

الدخان
النفخ الداخلي
الممانعات والتسريبات

الفحص البصري الخارجي

جيد, ملحومة عند قاعدة ذراع الرفع اليمين
جيد
جيد
2 ضوء مكسور, يحتاج 5 لمبات
جيد
جيد

الشاصيه - ذراع الرفع
اغطية الحماية
باب المحرك
الأضواء
البطاريات
الطلاء

نظام الهيدروليك

جيد, تسريب بسيط
جيد
جيد, محركا بسيط
جيد

تسريبات هيدروليكية
أسطوانات الرفع والامالة
محركات العجلات
المضخة والصمامات الهيدروليكية

اختبار وظيفي محدود

جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

نظام التوجيه
محركات العجلات
الرفع التلقائي
نظام المكابح
دبابيس السطل
نظام الكهرباء

الأدوات

سطل
العرض 1800 مم, الارتفاع 700 مم
جيد, طعج بسيط
متضرر قليلا , لا اسنان
جيد
جيد

نوع الاداة
المقاس
حالة القاع
حالة الحواف والاسنان
حالة الجوانب
حالة القارنة



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي, صندوق بريد: 71530, دبي, الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والآليات | تقويم المزادات

العمر الافتراضي المتبقي للإطارات %

50%	امامي يمين
40%	امامي يسار
80%	خلفي يمين
80%	خلفي يسار
10.16.5	الحجم
تيوب ليس	النوع
2 رنجات متضرر قليلا, 3 صواميل مفقودة	الرنجات والصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

