

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2021 كاتربيلر 320

الرقم التسلسلي: CAT00320TZBN30126 | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم ساعات: ٥٤٧٨ | التعريف: ٧٦٨

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	نظام حماية البيئة DPF
لا يوجد	توصيلات هيدروليكيه للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكيه للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زمور
نعم	كاميرا خلفية
نعم	راديو
نعم	كتالوج الكتروني

مقدمة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرآيا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أصوات اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشات والمساحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجاده ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

المحرك	
الكتروني	نظام الحقن
C7.1	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العادم و كاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	المانعات والتسريبات

الفحص البصري الخارجي	
جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك اليد
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
جيد	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد	طلاء خارجي

نظام الهيدروليكي	
جيد	تسريبات هيدروليكيه
جيد	إسطوانة البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
جيد	لحامات



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

اختبار وظيفي محدود

جيد	دبابيس اليوم
يعلم ، ضعيف قليلا	الرفع الذاتي
جيد	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليک
جيد، فضفاض قليلا	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

الأدوات

نوع الاداة	سطل (m ³ 1.19)
المقاس	العرض 1070, الارتفاع 1170, العمق 860 مم
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقى مم %

70%	المحامل
70%	صفائح الجنزير
70%	الايدلر
600	عرض الصفيحة بال م م:
75	حجم الخطوة بال م م:
70%	بكرات الجنزير العلوية
70%	بكرات الجنزير العلوية
70%	مفصلات الجنزير
70%	أسنان الترس

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا.

