

# PLANT & EQUIPMENT

## تقرير الفحص – 2021 كاتربيلر 323GC

الرقم التسلسلي: CAT00323LFJM10218 | ساعات: ٥١٩٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٩٥٥

### الميزات الرئيسية والحالة

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| لا يوجد | ملصق شهادة السلامة             |
| لا يوجد | صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم  |
| لا يوجد | نظام البوم قابل للتعديل        |
| لا يوجد | نظام التشحيم التلقائي          |
| لا يوجد | صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع |
| لا يوجد | DPF نظام حماية البيئة          |
| نعم     | توصيلات هيدروليكية للمطرقة     |
| لا يوجد | خطوط هيدروليكية للربط          |
| لا يوجد | نظام البيئة AddBlue            |
| لا يوجد | صفائح التثبيت                  |
| لا يوجد | زموور                          |
| نعم     | كاميرا خلفية                   |
| نعم     | راديو                          |
| نعم     | كتالوج الكتروني                |

### مقصورة القيادة

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| جيد | المقعد ومساند الذراع        |
| جيد | باب الكابينة والأغطية       |
| جيد | المفاتيح والمقود            |
| جيد | النوافذ والمرآيا            |
| جيد | الشاشة والمؤشرات            |
| جيد | أضواء اجهزة القياس والتحذير |
| جيد | المرشحات والماسحات          |
| جيد | تكييف الهواء\سخان           |
| جيد | سجادة ارضية                 |
| جيد | هيكل الكابينة               |
| جيد | النظام الكهربائي            |

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)



# PLANT & EQUIPMENT

## المحرك

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| نظام الحقن           | الكثروني          |
| طراز المحرك          | C7.1              |
| حالة نظام التبريد    | جيد               |
| حالة الزيت           | جيد               |
| سائل التبريد         | جيد، الماء العادي |
| العام وكاتم الصوت    | جيد               |
| الفلاتر والسيور      | جيد               |
| الدخان               | طبيعي             |
| النفخ الداخلي        | طبيعي             |
| الممانعات والتسريبات | جيد               |

## الفحص البصري الخارجي

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| الهيكل وجسم المعدة             | جيد             |
| اغشية وصفائح                   | جيد             |
| غطاء المحرك                    | جيد             |
| أبواب جانبية                   | جيد، 1 طعج بسيط |
| سلالم ومماسك الايدي            | جيد             |
| البوم                          | جيد             |
| حالة المصدات والممشى           | جيد             |
| الذراع                         | جيد             |
| الأضواء                        | جيد، 1 ضوء يعمل |
| البطاريات                      | جيد             |
| حالة الاغطية الداخلية للكابينة | جيد             |
| طلاء خارجي                     | جيد             |

## نظام الهيدروليك

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| تسريبات هيدروليكية      | جيد |
| إسطوانة البوم           | جيد |
| مجموعة المضخة والصمامات | جيد |
| إسطوانة السطل           | جيد |
| إسطوانة الذراع          | جيد |
| لحامات                  | جيد |

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)



# PLANT & EQUIPMENT

## اختبار وظيفي محدود

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| دبابيس البوم          | جيد               |
| الرفع الذاتي          | يعمل ، ضعيف قليلا |
| دبوس الذراع           | جيد               |
| صوت مضخة الهيدروليك   | جيد               |
| دبوس السطل            | جيد               |
| محور الدوران          | جيد               |
| اختبار الدوران والكبح | جيد               |
| قوة الدفع             | جيد               |

## الأدوات

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| نوع الاداة         | سطل                                    |
| المقاس             | العرض 540, الارتفاع 1100, العمق 750 مم |
| حالة الاداة        | جيد                                    |
| حالة القارنة       | جيد                                    |
| نوع الاداة الثانية | لا يعمل                                |
| قياس               | لا يعمل                                |
| الحالة             | لا يعمل                                |

## الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| المحامل               | 80% |
| صفائح الجنزير         | 80% |
| الايذر                | 80% |
| عرض الصفيحة بال م م:  | 600 |
| حجم الخطوة بال م م:   | 75  |
| بكرات الجنزير العلوية | 80% |
| بكرات الجنزير العلوية | 80% |
| مفصلات الجنزير        | 80% |
| أسنان الترس           | 80% |

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)

