

تقرير الفحص – 2024 ايسوزو NPR

الرقم التسلسلي: JAALP34T2R7P09510 | كم: 39177 | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: 856

المواصفات والمعايير

نظام تكييف الهواء	نعم
مع رافعة	غير متوفر
سطح شاحنة قلابة	نعم
إطار احتياطي	نعم
طفاية حريق	نعم
ملحق السحب	غير متوفر
ريكفري	غير متوفر
مصايح زينون أمامية	غير متوفر
حزام الأمان	نعم
شاشة أندرويد	نعم
أدوات الإطارات	نعم

المقصورة

مقاعد	جيد
مفاتيح كهربائية	جيد
المقاييس	جيد
مكيف هواء / سخان	جيد
سقف	جيد
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ	جيد
ماسحات الزجاج الأمامي	جيد
أغطية الأرضية	جيد

محرك

نوع حقن الوقود	إلكتروني
نوع الوقود	ديزل
الطرز	4JJ1E2N
تسريبات	جيد



حالة الزيت	جيد
العام	جيد
نظام التبريد	جيد
صوت	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور	جيد
العزم	جيد
سائل التبريد	جيد

الهيكل الخارجي

الشاصيه	جيد
معدن الهيكل	جيد
حالة مقبض الباب	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد
حالة شبكة المبرد	جيد
حالة المصد	جيد
مكيف هواء	جيد
حالة البطارية	جيد

مجموعة نقل الحركة

أكسل	جيد
علبة التروس	جيد
ترس ناقل الحركة	جيد
تروس نقل الحركة	جيد
المفاصل العالمية	جيد
الدفرنس	جيد
أسطوانات/أقراص الفرامل	جيد

اختبار وظيفي محدود

القيادة للأمام	جيد
القيادة للخلف	جيد
فرامل الخدمة	جيد
توجيه	جيد
محمل العجلة	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	أنظمة التعليق
جيد	فرامل التوقف
جيد	رافعة هيدروليكية قلابة

إطارات المحور 1

80%	الجانب الأيمن مم (%)
80%	الجانب الأيسر مم (%)
جيد	القطع
لا	معاد تلييسه
2024	سنة الصنع

إطارات المحور 2

80%	الجانب الأيمن مم (%)
80%	الجانب الأيسر مم (%)
جيد	القطع
لا	معاد تلييسه
غير متوفر	سنة الصنع

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

