

تقرير الفحص – 2025 هيونداي R220L-XL (جديد)

الرقم التسلسلي: HYNDN636EERE00028 | ساعات: ١٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٥٨

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	مقرنة سريعة
نعم	زمو

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء أجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشحات والماسحات
جيد	تكييف الهواء/سخان
جيد	سجادة أرضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

ميكانيكلي	نظام الحقن
-----------	------------



المعدات والآليات | تقويم المزادات

6BT 5.9 140C

جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
طبيعي
طبيعي
جيد

طراز المحرك
حالة نظام التبريد
حالة الزيت
سائل التبريد
العادم وكاتم الصوت
الفلاتر والسيور
الدخان
النفخ الداخلي
الممانعات والتسريبات

الفحص البصري الخارجي

جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

الهيكل وجسم المعدة
إغطية وصفائح
غطاء المحرك
أبواب جانبية
سلالم ومماسك الايدي
البوم
حالة المصدات والممشى
الذراع
الأضواء
البطاريات
حالة الاغطية الداخلية للكابينة
طلاء خارجي

نظام الهيدروليك

جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

تسريبات هيدروليكية
إسطوانة البوم
مجموعة المضخة والصمامات
إسطوانة السطل
إسطوانة الذراع
محرك الدوران

اختبار وظيفي محدود

جيد

دبابيس البوم



المعدات والآليات | تقويم المزادات

الرفع الذاتي للحفار	جيد
دبوس الذراع	جيد
صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	mm العرض 1100, الارتفاع 1050, العمق 800
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	100%
صفائح الجنزير	100%
الابدلر	100%
عرض الصفيحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	75mm
بكرات الجنزير العلوية	100%
بكرات الجنزير السفلية	100%
مفصلات الجنزير	100%
أسنان الترس	100%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

