

## تقرير الفحص – 2026 كاس NX-D 1107

الرقم التسلسلي: NKJ1107NETKT10867 | ساعات: ٥ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٥٩

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
نعم	الزموور
نعم	إنذار التحرك
نعم	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	مفتاح الطوارئ
لا يوجد	فرامل الركن
لا يوجد	مقصورة مغلقة
نعم	حماية للتحكم
نعم	أدوات
لا يوجد	مكيف الهواء
لا يوجد	نظام رش الماء

### تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذارات التحذير
لا نوافذ، 2 مرارة	النوافذ والمرايا
لا يوجد	الماسحات و المرشحات
جيد	النظام الكهربائي
جيد	هيكل المقصورة
لا يوجد	سجادة تغطية الأرضية

### المحرك والأداء

الكثروني	نوع نظام حقن الوقود
H4C510122	تفاصيل طراز المحرك



جيد	تسربات السوائل
جيد	فحص زيت المحرك
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور وفلاتر الهواء/الزيت
جيد	سائل التبريد

## الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الهيكل
جيد	غطاء المحرك
جيد	السلام ومماسك الايدي
جيد، خدش بسيط علو اليسار	حالة الطلاء
لا يوجد	خزانات المياه
جيد	حالة اسطوانة الدحل
جيد	عوازل أسطوانة مطاطية
جيد	مكشطة اسطوانة الدحل
جيد	أضواء
جيد	البطاريات

## النظام الهيدروليكي

جيد	الخراطيم والخطوط
جيد	محركات اهتزاز اسطوانة الدحل
جيد	المضخات والصمامات
جيد	أسطوانات التوجيه
جيد	خزان هيدروليكي

## الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

جيد	التوجيه
جيد	نظام التحكم
جيد	الفرامل/فرامل الركن
لا يوجد	نظام رش المياه
جيد	محركات الدفع الأمامية



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد  
جيد

محركات الدفع الخلفية  
اهتزاز أسطوانة الدحل

## حالة الإطارات %

100%, CEAT, 23.1-26R3, جديد, Tubeless  
100%, CEAT, 23.1-26R3, جديد, Tubeless

اليمين  
اليسار

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

