

## تقرير الفحص – 2026 كاس NX-D 1107

الرقم التسلسلي: NKJ1107NETKT10858 | ساعات: ٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف:

٨٥٨

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
نعم	الزموور
نعم	إنذار التحرك
نعم	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	مفتاح الطوارئ
لا يوجد	فرامل الركن
لا يوجد	مقصورة مغلقة
نعم	حماية للتحكم
لا يوجد	أدوات
لا يوجد	مكيف الهواء
لا يوجد	نظام رش الماء

### تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذارات التحذير
لا نوافذ، 2 مرارة	النوافذ والمرايا
لا يوجد	الماسحات و المرشحات
جيد	النظام الكهربائي
جيد	هيكل المقصورة
لا يوجد	سجادة تغطية الأرضية

### المحرك والأداء

الكثروني	نوع نظام حقن الوقود
H4C510122	تفاصيل طراز المحرك



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	تسربات السوائل
جيد	فحص زيت المحرك
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور وفلاتر الهواء/الزيت
جيد	سائل التبريد

## الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الهيكل
جيد	غطاء المحرك
جيد	السلام ومماسك الايدي
جيد	حالة الطلاء
لا يوجد	خزانات المياه
جيد	حالة اسطوانة الدحل
جيد	عوازل أسطوانة مطاطية
جيد	مكشطة اسطوانة الدحل
جيد، 1 حماية مطعوج قليلا	أضواء
جيد	البطاريات

## النظام الهيدروليكي

جيد	الخراطيم والخطوط
جيد	محركات اهتزاز اسطوانة الدحل
جيد	المضخات والصمامات
جيد	أسطوانات التوجيه
جيد	خزان هيدروليكي

## الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

جيد	التوجيه
جيد	نظام التحكم
جيد	الفرامل/فرامل الركن
لا يوجد	نظام رش المياه
جيد	محركات الدفع الأمامية



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد  
جيد

محركات الدفع الخلفية  
اهتزاز أسطوانة الدحل

## حالة الإطارات %

100%, CEAT, 23.1-26R3, جديد, Tubeless  
100%, CEAT, 23.1-26R3, جديد, Tubeless

اليمين  
اليسار

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

