تقرير الفحص – 2016 مانيتو MT-X1840

الرقم التسلسلي: ٩٧٢١٦٨ | ساعات: ٢٤٥٩٦ | الموقع: دبي, الإمارات العربيّة المتّحدة | رقم التعريف: ٧١٨

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	لا يوجد
نظام الدفع الرباعي القائم على المحور	نعم
تعمل بالطاقة الكهربائية	لا يوجد
دليل أجزاء المعدات	لا يوجد
نظام التشغيل الكهربائي	لا يوجد
الزمور	لا يوجد
إنذار التحرك	نعم
دليل المشغل	لا يوجد
ملصق الامتثال للانبعاثات	لا يوجد
مزودة بمحرك ديزل	نعم

تفاصيل مقصورة المشغل

مسند المقعد والذراع	جيد
أذرع التحكم، مفاتيح التحكم	جيد
شاشة لوحة القيادة، العدادات	جيد
رسائل إنذارات التحذير	جيد
النظام الكهربائي	جيد
النوافذ/المرايا/المساحات	جيد
السجاده الارضيه	جيد

المحرك

طراز المحرك	Perkins 1104D-44TA
نظام الحقن	ميكانيكي
التسريبات	تسرب بسيط لسائل التبريد من فتحة تصريف التسرب لمضخة المياه
حالة زيت المحرك	جيد
العادم – كاتم الصوت	طبيعي
دخان العادم	جيد
نظام تبريد المحرك	جيد

شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97145808020
www.PlantAndEquipment.com

النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد
العزم	جيد

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه	جيد
الصفائح المعدنيه	جيد
الأبواب الجانبيه	جيد
البوم	جيد
وصلات/أدلة ذراع الرافعة	جيد
حالة الطلاء	جيد، معاد طلائه
حاله الراديتر	جيد
الجوانب	جيد
اذرع التثبيت	جيد
البطاريات	جيد

نظام الهيدروليك

الخراطيم ، الخطوط	جيد
مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد
أسطوانة رفع البوم	لا يوجد
أسطوانات البوم التلسكوبيه	جيد
أسطوانة إمالة العربة	جيد
أسطوانات تسوية العربة	جيد
أسطوانات التثبيت	جيد
تسريبات هيدروليكية	تسرب زيت بسيط من جانب وصلة مبرد زيت الهيدروليك.

نظام نقل الحركة

الجيربوكس	جيد
نقل غيار السرعة	يدوي
علبة الجيربوكس	جيد
المحور الامامي/ الخلفي	جيد

الاختبار المحدود وفحص الحركة

القياده للامام	جيد
القياده للخلف	جيد
التوجيه	جيد
عناصر التحكم في وظائف الالية	جيد
امتداد البوم	جيد
حركة ميلان الشوكة	جيد
رولمانات العجلات	جيد
تحكم المنصة	جيد
نظام الفرامل	جيد
الرفع	جيد

حالة العجلات / النوع / الحجم

المحور 1 يمين	BKT 16.9-24 80%
المحور 1 يسار	CEAT 16.9-24 90%
المحور 2 يمين	BKT 16.9-24 50%
المحور 2 يسار	BKT 16.9-24 50%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .