

تقرير الفحص – 2007 كاتربيلر 345C

الرقم التسلسلي: CAT0345CKPJW01768 | ساعات: ٢١٤٩٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٢١

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور

مقصورة القيادة

يحتاج تنجيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد، المرايا مفقودة	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
Engine Ecm error, water sperator warning	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يوجد	المرشات والماسحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
C13 Acert	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	تسريب بسيط

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد
إغطية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد
سلالم ومماسك الأيدي	جيد
البوم	ملحوم
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد
الأضواء	لا يعمل
البطاريات	جيد
حالة الإغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد، معاد طلاءه

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	تسريب بسيط
إسطوانة البوم	تسريب بسيط
مجموعة المضخة والصمامات	يعمل
إسطوانة السطل	يعمل
إسطوانة الذراع	يعمل

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد، متخلخل قليلا
الرفع الذاتي	يعمل
دبوس الذراع	جيد



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97145808020

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والآليات | تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك
دبوس السطل
محور الدوران
اختبار الدوران والكبح
قوة الدفع

جيد
متخلخل قليلا
يعمل
يعمل
يعمل

الأدوات

نوع الاداة
المقاس
حالة الاداة
حالة القارنة
نوع الاداة الثانية
قياس
الحالة

سطل حفر
W1300, H1350, D1150 mm
مكسوره، ملحومه
مكسوره
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

60%	المحامل
70%, 1 مكسور	صفائح الجنزير
70%	الايدلر
770mm	عرض الصفیحة بال م م:
85mm	حجم الخطوة بال م م:
70%	بكرات الجنزير العلوية
60%	بكرات الجنزير العلوية
70%	مفصلات الجنزير
70%	أسنان الترس

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

