

تقرير الفحص – 2006 تويوتا 4JD25

الرقم التسلسلي: ٩٩٢١٣ | ساعات: ٨٩٦٥ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٢٤

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم	نظام الدفع الرباعي القائم على المحور
لا يوجد	تعمل بالطاقة الكهربائية
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
نعم	نظام التشغيل الكهربائي
نعم	الزموور
لا يوجد	إنذار التحرك
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	محطة تحكم علويه
نعم	سطح عمل قابل للتمدد
نعم	مزودة بمحرك ديزل

المحرك

ISUZU CC-4JG1	طراز المحرك
ميكانيكي	نظام الحقن
جيد	التسريبات
جيد	حالة زيت المحرك
جيد	الغامد – كاتم الصوت
طبيعي	دخان الغامد
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور - الفلاتر
جيد	سائل التبريد
جيد	العزم

الفحص البصري الخارجي

جيد	الشاصيه
جيد	الصفائح المعدنيه



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97145808020

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والآليات | تقويم المزادات

الأبواب الجانبية	جيد
اليوم	جيد
حالة الطلاء	جيد، معاد طلائه
حاله الراديو	جيد
الجوانب	جيد
حالة المنصة	جيد
البطاريات	جيد

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد
اسطوانات زاوية المحطة	لا يوجد
أسطوانة اليوم	جيد
أسطوانة الجيب	لا يوجد
أسطوانة دوران المحطة	جيد

الاختبار المحدود وفحص الحركة

القيادة للامام	جيد
القيادة للخلف	جيد
التوجيه	جيد
عناصر التحكم في وظائف المنصة	جيد
امتداد اليوم	جيد
360° دوران المحور	جيد
زاوية المنصة	لا يوجد
رولمانات العجلات	جيد
تحكم المنصة	جيد
نظام الفرامل	جيد
الرفع	جيد
دوران المنصة	جيد
الجيب	لا يوجد

حالة العجلات / النوع

المحور 1 يمين 50% / مصمت



المعدات والآليات | تقويم المزادات

60% / مصمت
50% / مصمت
50% / مصمت

المحور 1 يسار
المحور 2 يمين
المحور 2 يسار

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

