

تقرير الفحص – 2018 كاتربيلر 336D2

الرقم التسلسلي: CAT0336DHFAJ12344 | ساعات: ٧١٣٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٢٧

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد، المرأة اليمين مفقودة	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشات والماسحات
جيد	تكييف الهواء/سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
C9 ENGINE	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
الغادم وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد
إغطية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد، طعج بسيط
سلالم ومماسك الأيدي	جيد، طعج بسيط
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد
الأضواء	جيد
البطاريات	جيد
حالة الإغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانة البوم	جيد، تسريب بسيط
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد، تسريب بسيط
إسطوانة الذراع	جيد
لحامات	جيد

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
الرفع الذاتي	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

دبوس الذراع	جيد
صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد، فضاخ قليلا
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	W1340 H1300 D1000 mm
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	60%
صفائح الجنزير	80%
الابدلر	60%
عرض الصفيحة بال م م:	mm 600
حجم الخطوة بال م م:	mm 140
بكرات الجنزير العلوية	70%
بكرات الجنزير العلوية	60%
مفصلات الجنزير	60%
أسنان الترس	60%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

