

تقرير الفحص – 1996 سي إم آي PR500C

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٢٦٩٤٦٣

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
دليل أجزاء المعدات	غير متوفر
الزموور	نعم
إنذار الحركة	غير متوفر
دليل المشغل	غير متوفر
ملصق الامتثال للانبعاثات	غير متوفر
مفتاح الطوارئ	نعم
نظام رش الماء	نعم
خزان المياه	نعم

تفاصيل مقصورة المشغل

المقعد ومساند الذراع	غير متوفر
أذرع التحكم، مفاتيح التحكم	تعمل
شاشة لوحة القيادة، العدادات	معظمها لا تعمل
رسالة إنذارات التحذير	غير متوفر
النظام الكهربائي	بحاجة إلى صيانة بسيطة
سجادة تغطية الأرضية	غير متوفر

المحرك والأداء

نوع نظام حقن الوقود	ميكانيكي
تسربات السوائل	جيد
فحص زيت المحرك	جيد
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
دخان العادم	طبيعي
تفاصيل طراز المحرك	كاتريبلر 3408
نظام تبريد المحرك	جيد، تسريب من كلامب
فحص المحرك	طبيعي
الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت	جيد
سائل التبريد	ماء عادي



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الهيكل، الإطار
جيد	أبواب حجرة الدوار
جيد	غطاء المحرك، الباب
جيد	السلالم والدرازين
جيد	ناقل التجميع
جيد	حالة الطلاء
جيد	بتات القطع
جيد	عمود الدوران
جيد	صفائح معدنية
جيد	إطار الناقل
جيد	بكرات الناقل
جيد	أضواء
جيد	البطاريات

النظام الهيدروليكي

جيد	الخراطيم والخطوط
تعمل	كتلة المضخة والصمام
تعمل	أسطوانات التوجيه
تعمل	أسطوانات دبوس الباب الدوار
تعمل ، 1 أسطوانة تسرب زيت بسيط	أسطوانة القاطع
تعمل، تسرب زيت بسيط	جمع أسطوانات الناقل
تعمل	أسطوانات ناقلة عالية التجميع
تعمل	أسطوانات الباب الدوارة
تعمل	أسطوانة الرفع الخلفية للماكينة
تعمل	أسطوانات الرفع الأمامية للماكينة

الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

تعمل	القيادة للامام
تعمل	القيادة العكسية
تعمل	توجيه
تعمل	اختبار الناقل
معظمها تعمل	تحكم المحطة



المعدات والليات | تقويم المزادات

يعمل	حلزون الدوران
يعمل	باب الحلزون
يعمل	التحكم في سرعة المحرك
لا يعمل	نظام رش المياه

U/C - العمر المتبقي المقدر (ملم) (%)

60%	المحامل
70%	حذاء الجنزير
60%	الايذر
60%	بكرات الناقل
60%	روابط المسار
70%	المسنتات
45 ملم	خطوة الجنزير مم
355 ملم	عرض الجنزير مم

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

