

تقرير الفحص – 2018 مرسيدس بنز Actros 1845

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٣٨٢٥٩٩

المواصفات الرئيسية

نعم	مطابق للمواصفات الأوروبية
نعم	ناقل الحركة اتوماتيك
نعم	ناقل الحركة شبه اتوماتيك
لا يوجد	ABS
لا يوجد	GPS
لا يوجد	TRC
نعم	Add blue
نعم	تاكوغراف
نعم	مكيف الهواء
نعم	مانع انزلاق
نعم	راديو
لا يوجد	خزان الوقود اضافي
نعم	مخفض السرعة
لا يوجد	رافع المحور الخلفي
نعم	مثبت السرعة
لا يوجد	ثلاجة مقصورة
نعم	مساعد الوقوف على التلال
لا يوجد	نظام الملاحة
نعم	سرير السائق
لا يوجد	سرير المساعد
نعم	تحذير الخروج عن المسار
نعم	قفل المحاور
لا يوجد	حساس خلفي
لا يوجد	مكابح الطوارئ

المقصورة

جيد	مقعد السائق
جيد	مفاتيح، المقود



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والآليات | تقويم المزادات

عدادات، أضواء التحذير

مكيف الهواء / سخان

مقعد الراكب

باب المقصورة

شبابيك، مرايا

مساحات، مرشحات

أغطية، التابلو

راديو

أغطية أرضية المقصورة

جيد، ناقل الحركة \خلل في الاستجابة لعصا نقل
الحركة \خلل في مؤشرات غاز العادم

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد، الوسطى مفقودة

المحرك

نوع الحقن

طراز المحرك

التسريبات والممانعات

حالة الزيت

العادم كاتم الصوت

نظام التبريد، سائل التبريد

الدخان

النفخ الداخلي

السيور، البكرات

تسريب السوائل

الكثروني

M3B Eng. OM471, inline 6, 12.8

جيد

جيد

جيد

جيد، مياه عادية

طبيعي

طبيعي

جيد

جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكل، المحاور

الصفائح المعدنية، الاغطية

السلم، مماسك الايدي

الطلاء

صفائح الرديير

مصدات

الأضواء

الرفارف

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد، مشعور قليلا

جيد

جيد

مجموعة نقل الحركة



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والالات | تقويم المزادات

المحاور / الدفرنس	جيد
المقصات	جيد
المخمدات المطاطية	جيد
دعسة / ديسك الفرامل	جيد
ضاغط الهواء	جيد, تلقائي
ناقل غيارات السرعة	جيد, تأخر في الاستجابة (رسالة التحذير)
الجير بوكس	جيد, اتوماتيك
الكردان	جيد
عمود نقل الحركة	جيد
الكلتش	لا يوجد

الاختبار الوظيفي المحدود للشاحنة

انتقال إلى الأمام	جيد
انتقال إلى الخلف	جيد
غيارات السرعة	جيد
فرامل التوقف	جيد
فرامل الركن	جيد
كهرباء	جيد
مثبت السرعة	جيد
مخفض السرعة	جيد

العجلات

حجم الإطارات	315 (80R22.5)
المحور 1	-
يميني، العمر المتبقي %	70% منتهي الصلاحية
يساري، العمر المتبقي %	70% منتهي الصلاحية
المحور 2 داخل	-
يميني، العمر المتبقي %	30% منتهي الصلاحية
يساري، العمر المتبقي %	40% منتهي الصلاحية
المحور 2 خارج	-
يميني، العمر المتبقي %	30% منتهي الصلاحية
يساري، العمر المتبقي %	40% منتهي الصلاحية
المحور 3 داخل	لا يوجد
يميني، العمر المتبقي %	لا يوجد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

يساري، العمر المتبقي %	لا يوجد
المحور 3 خارج	-
يميني، العمر المتبقي %	لا يوجد
يساري، العمر المتبقي %	لا يوجد

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

