

# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

## تقرير الفحص - 2018 هيونداي R220-9S

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٤٠٢٠٣٣

### الميزات الرئيسية والحالات

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيات هيدروليكيه للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكيه للربط
لا يوجد	AddBlue نظام البيئة
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	مقرنة سريعة
لا يوجد	زمور

### مقدمة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد, القفل بحاجة تصليح	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
الرجاج الأمامي مشعور, المرايا مفقودة	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أصوات اجهزة القياس والتحذير
مفروم	المرشات والمساحات
لا يعمل	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجاده ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي

### المحرك

ميكانينكي  
CUMMINS B5.9-C

نظام الحقن  
طراز المحرك



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	حالة نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العادم وكاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريريات

## الفحص البصري الخارجي

جيد, مطعموج قليلا	الهيكل وجسم المعدة
جيد, طبع بسيط	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد	ابواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك الايدي
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد, لحام بسيط من جهة السطل أحد الأضواء يعمل	الذراع
جيد	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد, صدأ بسيط	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
	طلاء خارجي

## نظام الهيدروليک

جيد, تسريرات بسيطة	تسرييرات هيدروليکية
جيد	إسطوانة البوم
جيد	مجموعة المضخة والصممات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
جيد, تسرير بسيط	محرك الدوران

## اختبار وظيفي محدود

جيد	دبابيس البوم
جيد	رفع الذائي للحفار



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليكي
جيد	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

## الأدوات

سطل حفر	نوع الاداة
العرض 1150, الارتفاع 1200, العمق 800 mm	المقاس
جيد , القاع متصرر قليلا	حالة الاداة
جيد	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة

<html><b>%</b></html>		الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقى مم
40%	المحامل	عرض الصفيحة بال م:
40%	صفائح الجنزير	حجم الخطوة بال م:
35%	الايدلر	بكرات الجنزير العلوية
600mm		بكرات الجنزير السفلية
70mm		مفصلات الجنزير
20%		أسنان الترس
30%		
40%		
60%		

يتم تقديم أي صمامات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

